



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Silver
营销名称:	iPhone 14 Pro Max
颜色:	Silver
RAM:	6GB
序号:	HV7RWPMWVG
名称:	iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Silver
IMEI:	358686321662581
IMEI2:	358686321360889
Wi-Fi MAC 地址:	5c:3e:1b:9f:73:87
内部机型:	MQ9V3
A型号编码:	A2894
固件版本:	18.6.2
区域:	TA/A
UUID:	00008120000179062640C01E
ECID:	000179062640C01E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:358686321662581, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466977007289897, ICCID: 89886972409704119810, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y234401TU20J92R	生产日期:	202234
充电次数:	883	容量:	4250 / 4297 mAh
损耗程度:	2%	充电量:	66%
健康水平:	98%	温度:	38°C
Apple健康指标:	117		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 39 35 36 43 37 45 30 33 00		不适用
后置摄像机	23 6E 79 18 01 25 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82354L6HZ1CDK2W		不适用
后置超宽摄像头	21 CD 26 08 11 86 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL2333355515FY1W		不适用
后视摄像机	1C D1 20 01 22 60 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2303BK5S1CY03E		不适用
电池	F8Y234401TU20J92R		不适用
芯片板	HV7RWPMWVG		不适用
前置摄像机	23 22 09 22 6B 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF23178LTB1CXC4L		不适用

前红外摄像机	C5 24 16 5D 64 49 EA 0D	不适用
前红外摄像机模块	F8P23111M8T15F4GH	不适用
LCD	G9L2326FEQX14YDAG+A1000000 0000000001D0+FXG230736PA1V3 C9S000000000000000000000000000 00+2326U0000000NM000000AC7 VAA0558BP00000000000000000000 0000000000000000LD9K297257 DRSBA0002002	不适用
LCD-玻璃	FXG230736PA1V3C9S0000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 39 35 36 43 37 45 30 33 00	不适用
MLB	C072372074Z1L9Y3	不适用
未加工面板	G9L2326FEQX14YDAG+A1000000 0000000001D0+FXG230736PA1V3 C9S000000000000000000000000000 00+2326U0000000NM000000AC7 VAA0558BP00000000000000000000 0000000000000000LD9K297257 DRSBA0002002	不适用
振动器电动机	GH7233453391H5P8Q+XAP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.6.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.18'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:07:11

报告详细信息

报告 UUID： e7f4408c-eedb-4cd7-9603-b30a42c61e4c
报告日期： 2025-09-17 12:08:56 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名：

Ru3vsNORW36zTEk2gcokCcEyz/RH5ZSHBVSS6mlOurJVJKj3qcdKDlpgGgoCVCbBaZWk4+Xi6Jt6TrHiZ0K2H6f6YsJtLEjvbH/HKji+9x3w4O9GFZQ7qeIlP1RwU0d9aZM8msmF6X+/Hj/Z9lZnjnkR7xiQwBrUGF8NZdwl6qZC5U8JarCveMj0uffdKsWoCXkOYdP4BRDJANYnvnBw7/zf98NbkCBRLWD TGmpk/PuoUN8gWJHNo7obr+8yby8W+k/uKDdZloZ9J7UFC700TxQAd0xnzOjoT+U9CaoQLCuXrWphLCx6ZvDGaigDO4wxypj/YwD9t1j7pJqRRjJw==