



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师：QC007

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 13 mini GSM+CDMA 128GB Midnight

营销名称：iPhone 13 mini

颜色：Midnight

RAM：4GB

序号：RXY31PWMM

名称：iPhone 13 mini GSM+CDMA 128GB Midnight

IMEI：352992713017129

IMEI2：352992713467670

MEID：35299271301712

Wi-Fi MAC 地址：08:87:c7:63:67:af

内部机型：MLK03

A型号编码：A2628

固件版本：18.0

区域：TA/A

UUID：00008110000A09CA21E2801E

ECID：000A09CA21E2801E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:352992713017129, 128GB

电池信息

序号：F8Y1347120214LW8E

生产日期：202134

充电次数：660

容量：2195 / 2392 mAh

损耗程度：9%

充电量：28%

健康水平：91%

温度：35°C

Apple最大容量 (UI)：91%

Apple健康指标：234

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 30 44 44 37 36 43 37 33 00		不适用
后置摄像机	0B CA 01 08 03 14 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL1272086CQ7172C		不适用
后置超宽摄像头	12 6C 36 07 18 31 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM13113LTW0V4K1T		不适用
电池	F8Y1347120214LW8E		不适用
芯片板	RXY31PWMM		不适用
排线	46 57 50 31 33 30 31 50 58 45 48 51 39 34 38 44 38 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 12 66 3E EB		不适用
前置摄像机模块	DNM13050GHRQ7G83T		不适用
前红外摄像机	C5 14 11 51 85 D1 F8 07		不适用
前红外摄像机模块	F8P133104BEQ1QFF6		不适用

LCD	GVC13460YCLQ2PHAR+A0C4173 515B132722320+FXG13271TKF1 6M59R+060932730001310010895 95263+000000000000000000004 P86H46RR0ZVA41HTUN0000000 00000000000000000000AY3J27 42KRYNJ1A6666660	不适用
LCD-玻璃	FXG13271TKF16M59R+06093273 000131001089595263	不适用
光传感器	30 33 31 30 30 44 44 37 36 43 37 33 00	不适用
MLB	C7H13650A8N10VT3B	不适用
未加工面板	GVC13460YCLQ2PHAR+A0C4173 515B132722320+FXG13271TKF1 6M59R+060932730001310010895 95263+000000000000000000004 P86H46RR0ZVA41HTUN0000000 00000000000000000000AY3J27 42KRYNJ1A6666660	不适用
振动器电动机	GH913173BLL080985+FPH2EX	不适用

软件信息

操作系统名称：iOS
操作系统版本：18.0
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.14.0.1'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		
总体：	成功		
测试时间：	00:04:05		

报告详细信息

报告 UUID：c67ce446-c9d5-4ffa-b243-28ff71355ab6
报告日期：2024-10-18 07:57:19 (+0000)
软件版本：Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.4.2
数字签名：

L674Sl djnxa+ImoMSavBicaPi0NQeq0qzKI5V/q1yOLAAzpm6ozxqTHjvdgK4DvmO1L89TRYRF8zy6NZwtWn9S00SuuYG4elcKSSzOs6YPeZhfr40daEDNT1nyAnbgQKC0tm7ijNUBHtZU01re5AKWEXda3SEyTxNljxiz3z6RI7b6ZqcsHbJ0krfdGbF9Y9IK5yeVmJirlQrLxL1tkynHJPCEnpl5Hh9M83ASw0hNAjNlw91t7nMLMMecETKLIRShSZXqBB2/mtdR9gs41+QrA2rZslmWn5ArWddtM/yV0EaOSWXHsnCvFSisbDvsJ34PrIsnNsrVz5L7sorEbw==

