



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone XR GSM+CDMA 64GB Red
营销名称:	iPhone XR
颜色:	Red
RAM:	3GB
序号:	FFWZ86GYKXK3
名称:	iPhone XR GSM+CDMA 64GB Red
IMEI:	357351092976121
IMEI2:	357351092986153
MEID:	35735109297612
Wi-Fi MAC 地址:	74:b5:87:12:ca:7c
内部机型:	MRY62
A型号编码:	A2105
固件版本:	17.1.2
区域:	TA/A
原产国:	Fremont USA
生产日期:	201934
UUID:	00008020000238643E43002E
ECID:	000238643E43002E
查找我的iPhone:	<a href="#">解锁 (硬件)</a>
MDM状态:	<a href="#">解锁</a>
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:357351092976121, 64GB
SIM卡:	IMS: 466924293779410, ICCID: 89886920042937794100, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	F8Y93249AW9JKGVAF	生产日期:	201932
充电次数:	1093	容量:	2571 / 2942 mAh
损耗程度:	13%	充电量:	38%
健康水平:	87%	温度:	30°C
Apple健康指标:	209		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	3E-C658E42D		不适用
后置摄像机	11 29 21 A5 34 7A C0 B5		不适用
后置摄像机模块	F6D93260P3KJ5Y231	F6D93260P3KJ5Y231	<a href="#">匹配</a>
电池	F8Y93249AW9JKGVAF	F8Y93249AW9JKGVAF	<a href="#">匹配</a>
芯片板	FFWZ86GYKXK3		不适用
排线	46 57 50 39 32 33 31 36 33 52 48 36 43 57 32 5A 00		不适用
前置摄像机	58 2C 06 E9 D4 93 4D 32		不适用
前置摄像机模块	G8R93277LU2JH814X	G8R93277LU2JH814X	<a href="#">匹配</a>
前红外摄像机	C5 85 13 59 54 89 E6 0B		不适用
前红外摄像机模块	FX8933309K0JGCP63		不适用
LCD	F7C9331U20JJH41A0+J12DF1R64 4R2A1G11+F7C9326Q98WJH3XA8 +CX5931602Z6JKF2A2+03C41HB3		不适用

	DW0QQ1GKYT+C439323ZSXQK1 WRM0+WFF31D1	
LCD-玻璃	FXP8425PXSXKF3C9B+010910856 71184072640807913	不适用
光传感器	3E-C658E42D	不适用
MLB	C7H9342075LJKWMBM C7H9342075LJKWMBM	匹配
NVME	0b2004b940202e51	不适用
未加工面板	F7C9331U20JH41A0+J12DF1R64 4R2A1G11+F7C9326Q98WJH3XA8 +CX5931602Z6JKF2A2+03C41HB3 DW0QQ1GKYT+C439323ZSXQK1 WRM0+WFF31D1	不适用
Savage	50 61 0B AC C5 85 13 59 54 89 E6 0B 06 09 79 33 15 1D 0E 0C	不适用
iOS附件	2CBF5D32F618713FF69C1D500A2 A88DD	不适用

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 17.1.2  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:08:34

## 报告详细信息

报告 UUID: bc64627b-021d-4570-9237-df2462ed084d  
报告日期: 2025-04-11 14:27:39 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7  
数字签名:

JPWkVsGhXhwaIEzOOzenCywvZdhN7M5LrNg/favNlh0v/m+TolWtkNvkmTHrKkAgwKPkXoSengvQ4kD/ful/+4QLCDAey+FKzn1VKfgJH1debEoIUruLj59NTZyrmE3qUr1HaDSegAescm9KRMvAV87tL1pM4WAI0xawiM8iq  
guizJiYq/a742aWVjMEyQtpaT+8TgSDgdv88Z7YZk3uBuJ98up+GN68dMtc95xncntSCQGxUB4LJOw16c5uSav+Yui63dc7FPe9UTRp16prMK+uS1nNnaC1w5ZvuA5ftkDIWvusS6W/gN+24uRZNBfEi+m2wPuvRMAg==

操作员

监察员