



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam008@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Sierra Blue
营销名称:	iPhone 13 Pro
颜色:	Sierra Blue
RAM:	6GB
序号:	P4MWWMHFMY
名称:	iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Sierra Blue
IMEI:	353631306868683
IMEI2:	353631306848206
MEID:	35363130686868
Wi-Fi MAC 地址:	a4:c3:37:bb:d3:a1
内部机型:	MLVP3
A型号编码:	A2638
固件版本:	18.5
区域:	TA/A
UUID:	00008110001211DC14D2401E
ECID:	001211DC14D2401E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:353631306868683, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466977003524782, ICCID: 89886972302705868669, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D207106XF13RK9U	生产日期:	202207
充电次数:	949	容量:	2837 / 3076 mAh
损耗程度:	8%	充电量:	83%
健康水平:	92%	温度:	31°C
Apple健康指标:	206		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 34 43 38 37 31 31 37 36 00		不适用
后置摄像机	19 CD 13 21 09 69 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82111FQJCQ1NMAK		不适用
后置超宽摄像头	19 CF 69 19 01 75 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF2096FK1302J013		不适用
后视摄像机	18 CC 13 20 07 66 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2116DLPNKGSRP5P		不适用
电池	F5D207106XF13RK9U		不适用
芯片板	P4MWWMHFMY		不适用
排线	46 57 50 32 30 34 31 35 4A 30 46 51 39 34 38 44 35 00		不适用

前置摄像机	30 25 01 FE 53 14 FA E3	不适用
前置摄像机模块	DNM21110ZDMQ7H58B	不适用
前红外摄像机	C5 14 D8 4D 74 CC FF 06	不适用
前红外摄像机模块	F8P214431LHQ1QHFV	不适用
LCD	G9P2092ZFKRPQCKA1+A2000000 000000000241+FXV14524YFJ17VP 9T+0A05925500013900109658526 3+2092L0000000P8000000IC2KD2 2572CK00000000000000000000 000000000000HC4J512120ZNH9 A0002001	不适用
LCD-玻璃	FXV14524YFJ17VP9T+0A05925500 0139001096585263	不适用
光传感器	30 33 31 30 34 43 38 37 31 31 37 36 00	不适用
MLB	G2C217500PH0X3XB	不适用
未加工面板	G9P2092ZFKRPQCKA1+A2000000 000000000241+FXV14524YFJ17VP 9T+0A05925500013900109658526 3+2092L0000000P8000000IC2KD2 2572CK00000000000000000000 000000000000HC4J512120ZNH9 A0002001	不适用
振动器电动机	GH7213631K707428P+XAQ2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:05:31

报告详细信息

报告 UUID： d5e9a726-8d2d-4b22-b827-08b3e823ff08
报告日期： 2025-07-30 10:11:59 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名：
BKv17DkBL+TyLkndpYe/h0fEUjaV4iGzheqH70kRjCY6o/8TaPb7kC6USO01fMBbR/dPY3Kcz80HLOvr3stBldE4noDnjceL4ReXTTNFuOw4Defl2U0quAGkn2DHugvb1L3916AoenrXYdN4cYnvdFCgbLlet39xmFXauFr9Oq4S4GJjUmYIeo8jjiSi1LLkjeHm2C79aKr6DErGz7HVhKVxyTfNawiHedHneZPyRnE5rOhYwfJ8WYtm5PulkxT2TGmvT1kNJGW2Oq01fmlLeJ60fai68uliGmAp+EB14UMQX2Fg6E+sUmjLyLr2ZKFaauxgb58F01W986mTA==

