



硬件报告

客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商：Blancco	擦除技师：cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple
营销名称：	iPhone 14 Pro Max
颜色：	Deep Purple
RAM：	6GB
序号：	LD620Y2KF4
名称：	iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple
IMEI：	355216220143492
IMEI2：	355216220228277
Wi-Fi MAC 地址：	f0:d7:93:8b:23:6b
内部机型：	MQ9X3
A型号编码：	A2894
固件版本：	18.5
区域：	TA/A
UUID：	00008120000078320EDB401E
ECID：	000078320EDB401E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	已锁定
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:355216220143492, 256GB
SIM卡：	IMSI: 466977006364592, ICCID: 89886972405704066761, 插槽： 1

电池信息

序号：	F8Y30251Y5020JC2K	生产日期：	202302
充电次数：	568	容量：	4119 / 4297 mAh
损耗程度：	5%	充电量：	44%
健康水平：	95%	温度：	30°C
Apple健康指标：	95		

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 43 35 41 31 30 30 36 46 00		不适用
后置摄像机	27 D0 22 04 06 20 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN83014A7HH1CDK1N		不适用
后置超宽摄像头	26 CA 42 15 07 03 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN83027M81D1M2K1Q		不适用
后视摄像机	25 D2 73 06 05 44 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF3016CUZL1CY03L		不适用
电池	F8Y30251Y5020JC2K		不适用
芯片板	LD620Y2KF4		不适用
前置摄像机	59 03 06 91 CF 23 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W2453181Y1CX93T		不适用

前红外摄像机	C5 24 D0 5D 45 45 EE F0	不适用
前红外摄像机模块	F8P25011J8415F4J4	不适用
LCD	G9N2523K47P14YDA4+A1000000 0000000001D0+FXC24650G5A1V3 C9Y00000000000000000000000000000 00+2522M0000000N00000000ACC AL81372BP00000000000000000000 0000000000000000NRHC8K4660H 32RSBA0012012	不适用
LCD-玻璃	FXC24650G5A1V3C9Y00000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 43 35 41 31 30 30 36 46 00	不适用
MLB	HVG30420J9V1L9YAB	不适用
未加工面板	G9N2523K47P14YDA4+A1000000 0000000001D0+FXC24650G5A1V3 C9Y00000000000000000000000000000 00+2522M0000000N00000000ACC AL81372BP00000000000000000000 0000000000000000NRHC8K4660H 32RSBA0012012	不适用
振动器电动机	GH72532C3JN1H5P8D+XAP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:04:02

报告详细信息

报告 UUID: 2347132e-9e8e-4cdf-b70c-4f24fd02c56c
报告日期: 2025-05-20 09:39:16 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

Dv+jTN2GDEhWVmA9L3YE5x4OY8ZNUHMPgAvfci9A5Eq9bGz3XU6rjZFKl9jhs4Mds03yAzJcgJ4O05M4J3UuZaGnkQGzo4AuwpZueeXyKz734CsGrk8zrfWPWGgIMfDH0L69sV6aG6KRT3w7N1HVerX/gEqT/FP4q1sa+Y1YgJ/WlWg2gliw8+roPneqPutSex6k+jR2N5TR2eoSZetPvNj+GWqYmA3oAS91uRRMMGL9DVbKv2g+XBxvjQJwIac5ctJkO19QGzc5S5K2EnR+ulcNlgRjrzXxzh2pzsyTlSgUboyKAG6FbLeCTpSH2uRU63tpVYys3Fbmb6M5A==