



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Sierra Blue
营销名称: iPhone 13 Pro Max
颜色: Sierra Blue
RAM: 6GB
序号: PFWXH0C9GT
名称: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Sierra Blue
IMEI: 353652734121917
IMEI2: 353652733973664
MEID: 35365273412191
Wi-Fi MAC 地址: f4:be:ec:73:cd:31
内部机型: MLLE3
A型号编码: A2643
固件版本: 18.4.1
区域: TA/A
UUID: 000081100016452E36E1801E
ECID: 0016452E36E1801E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353652734121917, 256GB
SIM卡: IMSI: 452050466252967, ICCID: 89840509221652529489, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D1387CCZ113XD97	生产日期:	202138
充电次数:	403	容量:	3733 / 4325 mAh
损耗程度:	14%	充电量:	78%
健康水平:	86%	温度:	33°C
Apple健康指标:	188		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 33 34 43 31 30 32 30 34 00		不适用
后置摄像机	12 CC 39 17 03 31 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81355AZ0DQ1NMAV		不适用
后置超宽摄像头	14 6D 21 18 07 28 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF1405PJH002J01W		不适用
后视摄像机	11 CC 21 18 03 00 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF134105N9KGRP5N		不适用
电池	F5D1387CCZ113XD97		不适用
芯片板	PFWXH0C9GT		不适用
排线	46 57 50 31 33 32 31 45 4A 4C 4B		不适用

	51 39 34 38 43 52 00	
前置摄像机	30 25 01 FA 13 41 7B 8E	不适用
前置摄像机模块	DNM131376BQQ7H56R	不适用
前红外摄像机	C5 14 13 51 05 04 F1 05	不适用
前红外摄像机模块	F8P13561DR7Q1QHFE	不适用
LCD	G9P1381R6M3PQCLAK+A2000000 0000000002B1+FXT12721GVY0JW 492+130052320001390010656022 63+00000000000000000000AB97 E71332SL00000000000000000000 0000000000000000HC6J32703D0N HAA0002012	不适用
LCD-玻璃	FXT12721GVY0JW492+130052320 00139001065602263	不适用
光传感器	30 33 31 38 33 34 43 31 30 32 30 34 00	不适用
MLB	G2C140500W80XDKA	不适用
未加工面板	G9P1381R6M3PQCLAK+A2000000 0000000002B1+FXT12721GVY0JW 492+130052320001390010656022 63+00000000000000000000AB97 E71332SL00000000000000000000 0000000000000000HC6J32703D0N HAA0002012	不适用
振动器电动机	GH71314246U07478B+XAP1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:07:02

报告详细信息

报告 UUID： 3bcca1ba-cca3-4ba5-8ec6-929ed1db9f60
报告日期： 2025-06-13 10:22:01 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名：

mD+CKbnBNMa+8kR5sm9IduFD7QY607HAegWf5jEUt8PrZ+uCjrd6qZ63DQF0yvoolv7bzaERw6fkvQ9J2ews/v09NpYUqPuMqEtlp6+srKE+2rywoC/BEFhRUIrZyhwXtbq/2Xz2mT1XPkoO0zHmqTN0dpiWd1yycAFwYwq1KluoC5
I0sENJtDkmykIPhLmXFFiP1C56aOOZAmrYn4nv35NKysvCzU0W0v2lj7lPMfhltTnTScNSAInzP7piEdaHW0ZxOFFP9DAr5+8H6v/dKETYHSAIC4OUE3G1y5S+h748VEQTMH0XzeL45gcnrBqqGuB4CzlvGgNN+gihhL92/p6Q==

