



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
 机箱类型: Mobile Device  
 机型: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Sierra Blue  
 营销名称: iPhone 13 Pro Max  
 颜色: Sierra Blue  
 RAM: 6GB  
 序号: WYT0V9HP67  
 名称: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Sierra Blue  
 IMEI: 358754216000281  
 IMEI2: 358754216070144  
 MEID: 35875421600028  
 Wi-Fi MAC 地址: ac:00:7a:90:79:ba  
 内部机型: NLL93  
 A型号编码: A2643  
 固件版本: 18.3.2  
 区域: TA/A  
 UUID: 00008110001A691102F2401E  
 ECID: 001A691102F2401E  
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
 MDM状态: [解锁](#)  
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:358754216000281, 128GB

## 电池信息

序号:	F8Y4052079U13XCA3	生产日期:	202405
充电次数:	343	容量:	3881 / 4325 mAh
损耗程度:	11%	充电量:	91%
健康水平:	89%	温度:	33°C
Apple健康指标:	113		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 36 31 31 44 37 34 30 38 00		不适用
后置摄像机	29 CB 80 13 03 03 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN84036ELFFQ1NMD7		不适用
后置超宽摄像头	38 CF 72 08 11 28 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL405507FCQ26C14		不适用
后视摄像机	34 D0 84 14 02 01 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF40256SSLKGRP4T		不适用
电池	F8Y4052079U13XCA3		不适用
芯片板	WYT0V9HP67		不适用
排线	46 57 50 33 34 36 32 43 4D 4D 32 51 39 34 38 42 52 00		不适用

前置摄像头	30 25 02 03 5F 66 5B 56	不适用
前置摄像头模块	DNM35150NTQQ7H51M	不适用
前红外摄像头	C5 34 D5 61 14 11 06 ED	不适用
前红外摄像头模块	DN840270FP0Q1QCDG	不适用
LCD	G9P4024M5L9PQCLA4+A2000000 0000000001B1+FXR34710DMM0J W494+0A07029000013300109460 5263+4023M0000000P9000000JD CFKK1307CL0000000000000000 000000000000000000LC6L484BU YTNLBA0002011	不适用
LCD-玻璃	FXR34710DMM0JW494+0A070290 000133001094605263	不适用
光传感器	30 33 31 31 36 31 31 44 37 34 30 38 00	不适用
MLB	F3X229507MBOXDJD	不适用
未加工面板	G9P4024M5L9PQCLA4+A2000000 0000000001B1+FXR34710DMM0J W494+0A07029000013300109460 5263+4023M0000000P9000000JD CFKK1307CL0000000000000000 000000000000000000LC6L484BU YTNLBA0002011	不适用
振动器电动机	GH7401656JK07478Z+XAQ1XX	不适用

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.3.2  
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.16'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像头闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:06:03

## 报告详细信息

报告 UUID: 29416c3a-e59d-44b5-b473-488f8e83a8  
报告日期: 2025-06-09 13:42:05 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3

数字签名:  
EUAGrLi/p2LFsSbv09+V+OB+D0QlqOfxYyIUVPf6CYqrkxwKJbQEKcl4TKlJqJ8NY2iHXdnkORRZwhUqh2C+O7OGzCwGxMrjcGRCrkW+GjVr2NYW1sDLdz1RnoH5eFqxqQik2UVgSZRZqRkqFTSlgZFS0nGODwoPyTxRB9OaQodb  
RFdeKf7uwQ+iDlIqOk3D8vNH7cUCshfsgiUTKYU6boECiramntMHZ3H1BqLQKtCqnKBP3xvFmHkn7V1KLuEsryQNBqU000e4edVyoQAU8m+F8BNBGuzlWVcjSSUN1KvaAkEgXUadzxno6e3q1Gv4q6td2uCNvHicKEPlQ==

