



硬件报告

硬件详细信息

| | |
|---------------|--|
| 制造商: | Apple, Inc. |
| 机箱类型: | Mobile Device |
| 机型: | iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple |
| 营销名称: | iPhone 14 Pro Max |
| 颜色: | Deep Purple |
| RAM: | 6GB |
| 序号: | LW3V6NQVK2 |
| 名称: | iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple |
| IMEI: | 352301450021098 |
| IMEI2: | 352301450428616 |
| Wi-Fi MAC 地址: | 5c:3e:1b:ab:f4:59 |
| 内部机型: | MQ9X3 |
| A型号编码: | A2894 |
| 固件版本: | 18.0 |
| 区域: | TA/A |
| UUID: | 00008120001A75D20C3B401E |
| ECID: | 001A75D20C3B401E |
| 查找我的iPhone: | 解锁 (硬件) |
| MDM状态: | 解锁 |
| 磁盘: | 未知供应商, 序号: IMEI:352301450021098, 1 |

电池信息

| | | | |
|------------|-------------------|-------|-----------------|
| 序号: | F8Y234101MV20J92B | 生产日期: | 202234 |
| 充电次数: | 552 | 容量: | 3743 / 4297 mAh |
| 损耗程度: | 13% | 充电量: | 56% |
| 健康水平: | 87% | 温度: | 35°C |
| Apple健康指标: | 154 | | |

设备组件

| 所有已验证的组件： | 通过 | | |
|-----------|--|----|-------|
| 组件 | 当前 | 原件 | 与原件相同 |
| 环境光传感器 | 30 33 31 38 41 38 44 44 30 31 30 42 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机 | 23 6F 59 02 02 70 00 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机模块 | DN82314NAHY1CDK12 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头 | 21 CD 58 17 01 56 00 00 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头模块 | DNL2336469A15FY23 | | 不适用 |
| 后视摄像机 | 1C D2 06 08 09 61 00 00 | | 不适用 |
| 后视摄像机模块 | GCF2305C3C81CY03N | | 不适用 |
| 电池 | F8Y234101MV20J92B | | 不适用 |
| 芯片板 | LW3V6NQVK2 | | 不适用 |
| 前置摄像机 | 51 09 25 41 CC 1C 00 00 | | 不适用 |
| 前置摄像机模块 | GCF2341JE401CXC2B | | 不适用 |
| 前红外摄像机 | C5 15 11 59 66 0B EB 00 | | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | HNP23236F7E15F8PH | | 不适用 |
| LCD | G9N2327SENY14YDAK+A1000000 0000000001D0+FXC2305SWX1V 3C940000000000000000000000000000 0000+232700000000NN0000000J | | 不适用 |

| | | |
|--------|---|-----|
| | C7WFE0363BP0000000000000000 00000000000000000000HD7K28 60P47RSBA0002002 | |
| LCD-玻璃 | FXC23053SWX1V3C94000000000 00000000000000000000 | 不适用 |
| 光传感器 | 30 33 31 38 41 38 44 44 30 31 30 42 00 | 不适用 |
| MLB | G2C23650RGT1L9Y3 | 不适用 |
| 未加工面板 | G9N2327SENY14YDAK+A1000000 0000000001D0+FXC23053SWX1V 3C9400000000000000000000000000 0000+2327Q0000000NN000000J C7WFE0363BP0000000000000000 000000000000000000000000HD7K28 60P47RSBA0002002 | 不适用 |
| 振动器电动机 | FTN23053K011H5Q8U+XBP2XX | 不适用 |

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 18.0
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.15'

硬件检查

| | | | |
|------------|-----------|--------------|----|
| WiFi: | 成功 | 蓝牙: | 成功 |
| 扬声器: | 成功 | 接收器: | 成功 |
| 耳机: | 成功 | 摄像机闪光灯: | 成功 |
| 电池充电: | 成功 | LCD彩色: | 成功 |
| 触摸: | 成功 | LCD 背光: | 成功 |
| 加速计: | 成功 | 相似度: | 成功 |
| 指南针: | 成功 | USB: | 成功 |
| 振动: | 成功 | 音量键: | 成功 |
| 屏幕锁定键: | 成功 | 静音键: | 成功 |
| 气压计: | 成功 | AGPS: | 成功 |
| 摄像头 (辅助) : | 成功 | 前置摄像头 (辅助) : | 成功 |
| 底部麦克风: | 成功 | 前置麦克风: | 成功 |
| 后置麦克风: | 成功 | 陀螺仪: | 成功 |
| 面部ID: | 成功 | 自动旋转: | 成功 |
| 总体: | 成功 | | |

测试时间: 00:03:05

报告详细信息

报告 UUID: bfa1fd17-5616-4270-af39-cf6f90b85d74
 报告日期: 2024-10-15 07:45:04 (+0000)
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5
 数字签名: cNP6ibeyYg08/jDQODHA8AQ8WKjVdXpcbRqSF+uPVsQXWztY7xf4J40TRZnB1XJyq2/lwSqD/irevU0EybUe5C1kdycvUTWE10AGK7QRCPB1sETWI71vwKg8dXjnCG9Rwb332K0xQGsSLjWoBXO2MOR8KLUGp4plk+YKxzF5uzezyQzopZ/UpDD1/10a53T3gDij504RtZzjPSfq732g4qnDDeaYUhC1dUNU4LWS9cqrIrFs97Mn1E8Bd6H0efDS0StajTgQbMdnNQfcIarWl34WGu9u9Pt5/dlFrktXdg9E/YRV7mcJAKwAqzlWoiLHVx2k3ykxFBxihaxDNA==

操作员

监察员