



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: QC006

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 15 Pro Max 5G 512GB Natural Titanium
营销名称: iPhone 15 Pro Max
颜色: Natural Titanium
RAM: 8GB
序号: GRWFKH9VCX
名称: iPhone 15 Pro Max 5G 512GB Natural Titanium
IMEI: 355975760713911
IMEI2: 355975760636450
Wi-Fi MAC 地址: 80:b9:89:73:54:ff
内部机型: MU7E3
A型号编码: A3106
固件版本: 18.0
区域: ZP/A
UUID: 0000813000141D9A0EA0001C
ECID: 00141D9A0EA0001C
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:355975760713911, 512GB
SIM卡: IMSI: 466011901669330, ICCID: 89886019137816693308, 插槽: 1

电池信息

序号:	FG9GY300RS800006TV	充电次数:	531
容量:	3774 / 4395 mAh	损耗程度:	15%
充电量:	65%	健康水平:	85%
温度:	30°C	Apple健康指标:	138

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 35 46 35 46 30 39 31 33 00		不适用
后置摄像机模块	DN83344JUUM1RXL7C		不适用
后置超宽摄像头模块	DN83324HQLR24256Y		不适用
后视摄像机模块	DN83361GN1R1W23BF		不适用
电池	FG9GY300RS800006TV		不适用
芯片板	GRWFKH9VCX		不适用
前置摄像机模块	F0WGXZ010H00000042		不适用
前红外摄像机模块	HNQ33547J1M1XF69T		不适用
LCD	G9N3336P6JU1PHRAT+A100000 0000000000230+GLDGWC00FSK 00004MB+9000000000000000000 000000+3335Q0000000PR000000 JD8BMK2236YU000000000000000 0000000000000000000NSAY8L31 73S5PRS4A0002012		不适用

LCD-玻璃	GLDGWC00FSK00004MB+900000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 39 35 46 35 46 30 39 31 33 00	不适用
MLB	HVGGYT00GC40000DEZ	不适用
未加工面板	G9N3336P6JU1PHRAT+A100000 0000000000230+GLDGWC00FSK 00004MB+900000000000000000 000000+3335Q0000000PR000000 JD8BMK2236YU00000000000000 000000000000000000NSAY8L31 73S5PRS4A0002012	不适用
振动器电动机	GH7GXU403X40000L2+86BB3	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.0
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.14.0.1'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:05:31

报告详细信息

报告 UUID: cf38cb59-ec3e-4fc1-b624-696605232269
报告日期: 2024-10-14 01:15:08 (+0000)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.4.2
数字签名:

LbkXKJMWwz/TSO5rI7ehZn+yljSlzE5+s3SiZh2HCgclKHzV8ZIZFW+ea+sqkv0pN0+ocSg9hp4PknplivEfv/+j2XZiRNf9SDQj7s/nMSAEhyH3wxuvaErA6ffHYTUXfjhQfbebzn+Imq9xpUGLI2+2SCuR4Zcx/nNoCZxRL
KfjTt3bgq6+sv9xXME3+a3vqJBX9blYE8pHPRTZ1VGC3CrtrgOmSjctBG+Fm2cWYCYhNsQJLpKlXlslkvd3OGpExQm28IRiZt2q7MNV0NgpeVqzKRFgHpgTlvHhwGizQMbkLw7lRzxhupg2wxHYRlBuk4ciLcs/RNUQ==

操作员

监察员