



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
营销名称: iPhone 13
颜色: Starlight
RAM: 4GB
序号: W0M0DT2QG6
名称: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
IMEI: 350196692575030
IMEI2: 350196692040100
MEID: 35019669257503
Wi-Fi MAC 地址: 80:54:e3:78:ba:67
内部机型: MLPG3
A型号编码: A2633
固件版本: 18.5
区域: TA/A
UUID: 00008110000231020122401E
ECID: 000231020122401E
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 解锁
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:350196692575030, 128GB

电池信息

序号:	FG924630GEB18FNAS	生产日期:	202246
充电次数:	656	容量:	2823 / 3208 mAh
损耗程度:	13%	充电量:	54%
健康水平:	87%	温度:	31°C
Apple健康指标:	156		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 37 45 38 43 32 34 30 32 00		不适用
后置摄像机	1B CE 59 01 05 99 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL24740M1LQ71712		不适用
后置超宽摄像头	22 D1 04 01 17 16 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM24443GCY0V4K2M		不适用
电池	FG924630GEB18FNAS		不适用
芯片板	W0M0DT2QG6		不适用
排线	46 57 50 32 30 36 32 4A 46 51 4A 51 39 34 38 44 50 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FE C0 52 2D B1		不适用
前置摄像机模块	DNM248410VF0KG15E		不适用

前红外摄像机	C5 24 52 59 34 47 12 F8	不适用
前红外摄像机模块	F8P23870S3GQ1QGFF	不适用
LCD	GVC20550S2ZPR5RA4+A0A21BEX03B1501111280+FXP147365X317VP9E+0A050238000133001025601263+00000000000000000000UA1EC47MP0FHA4283TA0000000000200000000000000000AS1J475A7ZWNJ4ADDCCDC0	不适用
LCD-玻璃	FXP147365X317VP9E+0A05023800133001025601263	不适用
光传感器	30 33 31 38 37 45 38 43 32 34 3032 00	不适用
MLB	F3Y251400DY0X7LB	不适用
未加工面板	GVC20550S2ZPR5RA4+A0A21BEX03B1501111280+FXP147365X317VP9E+0A050238000133001025601263+00000000000000000000UA1EC47MP0FHA4283TA0000000000200000000000000000AS1J475A7ZWNJ4ADDCCDC0	不适用
振动器电动机	GH9246642JA033CAW+XPGDC1	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:08:07

报告详细信息

报告 UUID： 03ef7d1f-8e54-40a7-a053-c19b16c6e562
报告日期： 2025-07-31 10:18:34 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1
数字签名：

PNvQm4Ws99B2r9kHxPyoG+D96r+yQnJnOgZUW0odiTpSsLhtrrWtwPYOKeNd5A+TAmBRcw3MIMX/hc9zluojdqT1LMkABkcFj/Yo1oZN82/uWtpaP0kbJW/26/EnyxDO70fPpUwbE64iqayu89oDPu6faIKmeW/o7nYiS+x7Y8njUAyj4uXc/1ZXOUymAxOICN2gYujhkRR9Us9bXRJlFaClbkT6PqrC+lzaJl8vmnjsWzyLQdeggp8esG9xQxK1N+giotC0JUbgCJ817WdPUuHX4Hcer7BKlyyfEhtbkl42P0xqpK7vy3CE5BuwlQWrfP2InmL8794x1CnLEAcA==