



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam008@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 256GB Silver
营销名称:	iPhone 12 Pro Max
颜色:	Silver
RAM:	6GB
序号:	G6TF40UL0D54
名称:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 256GB Silver
IMEI:	357677125491088
IMEI2:	357677125506935
MEID:	35767712549108
Wi-Fi MAC 地址:	40:c7:11:13:e6:4b
内部机型:	MGDD3
A型号编码:	A2411
固件版本:	18.4.1
区域:	TA/A
原产国:	Foxconn Shenzhen, China
生产日期:	202104
UUID:	00008101001168D4012A001E
ECID:	001168D4012A001E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:357677125491088, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466924296587569, ICCID: 89886920042965875698, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D10132TBRQ4C09Q	生产日期:	202101
充电次数:	100	容量:	3482 / 3666 mAh
损耗程度:	6%	充电量:	56%
健康水平:	94%	温度:	27°C
Apple健康指标:	224		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 44 42 46 34 45 38 41 00		不适用
后置摄像机	06 CA 06 18 07 18 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN80534GHJ3H1HW1B		不适用
后置超宽摄像头	08 D0 37 05 07 02 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN81016H3G8MR261U		不适用
后视摄像机	06 CF 06 10 01 43 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN81016RH5JKDH71K		不适用
电池	F5D10132TBRQ4C09Q		不适用
芯片板	G6TF40UL0D54		不适用

排线	46 57 50 30 35 32 32 32 4B 31 43 4D 56 46 59 34 43 00	不适用
前置摄像机	30 25 01 F9 AE 29 33 6A	不适用
前置摄像机模块	DNM10220PRUN0DQ3Z	不适用
前红外摄像机	C5 04 D6 61 74 94 0B E9	不适用
前红外摄像机模块	DNM05276NU2N9645J	不适用
LCD	G9N1013M2MKMRY1A6+A100000 0000000000110+GR9051317BAN7 7F7C+40039261000135001036597 263+0000000000000000000000 00000000000000000000000000 00000000000000HY5H51407WT MH7A0000112	不适用
LCD-玻璃	GR9051317BAN77F7C+400392610 00135001036597263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 44 42 46 34 45 38 41 00	不适用
MLB	G2C103402VLPV1MC	不适用
未加工面板	G9N1013M2MKMRY1A6+A100000 0000000000110+GR9051317BAN7 7F7C+40039261000135001036597 263+0000000000000000000000 00000000000000000000000000 00000000000000HY5H51407WT MH7A0000112	不适用
振动器电动机	GH910326A6ZM8RWAZ+XTEEC1	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:04:45

报告详细信息

报告 UUID： 9953a5ad-9ec7-4a81-b516-a4ffe852de03
报告日期： 2025-05-13 11:10:22 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名：
TImiYe0UjND+c/+YwOK+2Y8KAj3E+OKZaG/6zSEJ9AlRwOud5rHuR/jBp14F0o2pYaF6S4Bfm88GFrYeIOWmlKRkLasKnVbXS4c6sythQXtwe2uf1iVIUghal64fdLl81fxCDspdawj5u7WYP86gwGu55gNAhwzE71v3C8jdt3zO
e1oKSxtZYcfKxQC+GU/d3dyiQhleG14PZqJlwGWu5p4KamCCppfl4Tbd+XGUMFo/UwcJRqHA/a6+ycOAuQ6KrwRCLsL8UYdx9FPmAnbXkjg24UN9TFs3Y50kPW01NBsnyI74UNbdBAx4un0jEVa.J/Ro79b2IOZ/0nDWw==

