

硬件报告



客户详细信息

客户名称： smartmobile	客户所在地： Taiwan
擦除提供商： Blancco	擦除技师： cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone X GSM+CDMA 256GB Space Gray
营销名称：	iPhone X
颜色：	Space Gray
RAM：	3GB
序号：	G0NVM7P5JCL6
名称：	iPhone X GSM+CDMA 256GB Space Gray
IMEI：	356727083036804
MEID：	35672708303680
Wi-Fi MAC 地址：	34:08:bc:74:e6:e9
内部机型：	MQA82
A型号编码：	A1865
固件版本：	16.7.8
区域：	TA/A
生产日期：	201744
UUID：	30dd2779f71c6f2b1bdeb43a01c0ca63e34bef2b
ECID：	001E388100FA002E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:356727083036804, 256GB

电池信息

序号：	F5D31532D4JH86HXW	生产日期：	202315
充电次数：	4	容量：	2800 / 2701 mAh
损耗程度：	0%	充电量：	88%
健康水平：	100%	温度：	33°C
Apple健康指标：	125		

设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	3E-03386283		不适用
后置摄像机	10 25 01 7B C6 68 BE BA		不适用
后置摄像机模块	DNL74254N74H8MG15	DNL74254N74H8MG15	匹配
后视摄像机	10 25 01 7B C6 7D 97 46		不适用
后视摄像机模块	DNL74265E06H8WKA5		不适用
电池	F5D31532D4JH86HXW	F8Y74231H4UHXRY9T	未匹配
芯片板	G0NVM7P5JCL6		不适用
排线	46 57 50 37 34 30 32 53 57 4B 33 48 36 43 57 34 4A 00		不适用
前置摄像机	58 2C 06 E0 EC 44 B7 23		不适用
前置摄像机模块	G8R7403CKLXHNXM44	G8R7403CKLXHNXM44	匹配
前红外摄像机	C5 74 51 51 96 4B F0 F3		不适用
前红外摄像机模块	F6D7413097CGV061Z		不适用
LCD	FXR72842JLJN6DX9V+030101268 06164076650824743+G9N7327W AQFH8PRA4+A100000000000000 0440+7326Q8VAH8PRWUYIBMPA		不适用

	N1K72916H1D55311R7701D603C 2CYNMF0N0A2000022JPQ607J03 0H2172742AGNBB77D10ZV404	
LCD-玻璃	FXR72842JL NJ6DX9V+030101268 06164076650824743	不适用
光传感器	3E-03386283	不适用
MLB	F3X74350C7WHP5JA	F3X74350C7WHP5JA 匹配
NVME	0b27c2e0a3d07c23	不适用
未加工面板	FXR72842JL NJ6DX9V+030101268 06164076650824743+G9N7327W AQFH8PRA4+A100000000000000 0440+7326Q8VAH8PRWUYIBMPA N1K72916H1D55311R7701D603C 2CYNMF0N0A2000022JPQ607J03 0H2172742AGNBB77D10ZV404	不适用
Savage	50 60 0B 3C C5 74 51 51 96 4B F0 F3 01 01 6D 26 15 23 0E 0C	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 16.7.8
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:03:35

报告详细信息

报告 UUID： 4ef477f2-9d72-431a-be63-ae52b15cda6d
报告日期： 2025-03-31 16:59:11 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名：

gUGvrqf5BGJjzcGASViGH/HMINKIWjFNHsMT18vBBOWMWsBO2FqUeVXkmP+odYis4MbmmESL7bDlVF0Su50LMaGPLuEb48nEkurcd2jXjguuO6gGdXeWEjiSY15atYTzr55afAC8+YyzNfPaPM0Vr/Msd2fcfhAmUO4eURM9hm884ivZzRpyWfhquheQh/5cCvyKGIFri1ifbEi4aTisY4qN6jHZervwk6FFQ1oY71mtYceYF3pyVii/u1/oasWa/MtnsmKZ18GrDUYD35KjK0Fp2szaud2osLxmD8Hs+CEllw9CL3404pk4Xo1iFmOI5Zdsx9pWgOEkdZwx1AGDQ==