



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
 机箱类型: Mobile Device
 机型: iPhone 12 GSM+CDMA 128GB Purple
 营销名称: iPhone 12
 颜色: Purple
 RAM: 4GB
 序号: JNWQ9591F4
 名称: iPhone 12 GSM+CDMA 128GB Purple
 IMEI: 357076837366011
 IMEI2: 357076837578730
 MEID: 35707683736601
 Wi-Fi MAC 地址: 28:c7:09:a6:0c:b9
 内部机型: MJNP3
 A型号编码: A2403
 固件版本: 18.4
 区域: TA/A
 UUID: 0000810100062C1E269A001E
 ECID: 00062C1E269A001E
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
 MDM状态: [解锁](#)
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:357076837366011, 128GB

电池信息

序号:	FG9111408WUQ68C38	生产日期:	202111
充电次数:	1228	容量:	2500 / 2798 mAh
损耗程度:	11%	充电量:	36%
健康水平:	89%	温度:	31°C
Apple最大容量 (UI):	88%	Apple健康指标:	322

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 46 36 35 39 30 31 36 00		不适用
后置摄像机	07 CD 83 08 15 01 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL11240W2DMFGR2M		不适用
后置超宽摄像头	09 D3 48 24 00 75 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL11272G59N1N93T		不适用
电池	FG9111408WUQ68C38		不适用
芯片板	JNWQ9591F4		不适用
排线	46 57 50 31 30 34 35 34 45 50 59 4D 56 46 59 35 48 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 F9 B3 36 EE 93		不适用
前置摄像机模块	DNM1072PL6XN0DN1E		不适用

前红外摄像机	C5 05 11 59 64 84 FA E9	不适用
前红外摄像机模块	F6D10572BAZPMD71G	不适用
LCD	GVC10961F0ZLQHLAM+A1B31238 22B109122120+FXR05253S6LPFF K9B+0B075251000138001104597 263+10940ARUP2GXAXAJ1MPAG J610660BRSN6W4AX111BB756A3 AJ1CYN322C04NVQ4DLAKLS1J05 20DCAML6A3133202	不适用
LCD-玻璃	FXR05253S6LPFFK9B+0B0752510 00138001104597263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 46 36 35 39 30 31 36 00	不适用
MLB	F3X11660GBGPRVWD	不适用
未加工面板	GVC10961F0ZLQHLAM+A1B31238 22B109122120+FXR05253S6LPFF K9B+0B075251000138001104597 263+10940ARUP2GXAXAJ1MPAG J610660BRSN6W4AX111BB756A3 AJ1CYN322C04NVQ4DLAKLS1J05 20DCAML6A3133202	不适用
振动器电动机	GH711266YDKN6DC8V+XQCCM1	不适用
iOS附件	26B6574F57168077F746352316A4 513F	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:05:18

报告详细信息

报告 UUID: a0488562-45b5-46ee-8479-9588ef9e5080
报告日期: 2025-05-07 10:43:11 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名:
CxV4Z4AcYGOAeiMGfAU9OT2J7hT17jmhgyJstLLfuQnUto9VqULdfqkdwXnnqVmt35Pod8Y39w7H/030WYtY9wWb50l8jwQuEPHCE9KlIns6PAT1DkbHNgIwU4YNG9VkBjF+DvoK6PhOBYgfWbmpKxzGC+cwLN2lik+2Py7I4MehIRvBg/LFo1sui9B/D79dFXDTS/ABr1Ii15sA+tjig9i+PGnh+nsHVT90UrnW4w0sBHsT9wNeat2ceCzpzpTzCO1LSS/eh/qXS4qPYeCbfqsuPlT8OchNwG7Aaq6nBP67RWEIWBn3qt3sj1331Jn5BwCqShsOo8JvzDG30Uw==

