



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 15 Pro 5G 128GB Natural Titanium
营销名称: iPhone 15 Pro
颜色: Natural Titanium
RAM: 8GB
序号: J943RR4GH4
名称: iPhone 15 Pro 5G 128GB Natural Titanium
IMEI: 354408276158091
IMEI2: 354408275242995
Wi-Fi MAC 地址: fc:31:5d:4d:1c:17
内部机型: MTUX3
A型号编码: A3102
固件版本: 18.0
区域: ZP/A
UUID: 00008130001458482EF0001C
ECID: 001458482EF0001C
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354408276158091, 128GB
SIM卡: IMSI: 466977611058359, ICCID: 89886972003762482242, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8YGZP02QD300006TP	充电次数:	541
容量:	2924 / 3254 mAh	损耗程度:	11%
充电量:	64%	健康水平:	89%
温度:	34°C	Apple健康指标:	120

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 37 45 35 34 37 45 37 44 00		不适用
后置摄像机模块	DN83427QWK11RXK3L		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL3415094W1V6P84		不适用
后视摄像机模块	GCF3415E9H123412K		不适用
电池	F8YGZP02QD300006TP		不适用
芯片板	J943RR4GH4		不适用
前置摄像机模块	GCFGY202NEL0000041		不适用
前红外摄像机模块	HNQ34144X151W5HY1		不适用
LCD	GVC33711JR91PHQAP+AOC3374 Q14A132721310+FXRGYD02HZJ0 00064T+90000000000000000000 0000+000000000000000000007A8		不适用

SC53RR20F0730AC3UUW0000000
200000000000000000AT6L2960H
HCRS0ACCD0CAD

LCD-玻璃	FXRGYD02HZJ000064T+9000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 39 37 45 35 34 37 45 37 44 00	不适用
MLB	F3XH0100XGP0000BXV	不适用
未加工面板	GVC33711JR91PHQAP+AOC3374 Q14A132721310+FXRGYD02HZJ0 00064T+90000000000000000000 0000+00000000000000000007A8 SC53RR20F0730AC3UUW0000000 200000000000000000AT6L2960H HCRS0ACCD0CAD	不适用
振动器电动机	GH9GZH30HHW000009F+A5CA4	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.0
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:04:43

报告详细信息

报告 UUID: 7e90be2f-80f5-4388-9685-3b67c74d682a
报告日期: 2025-05-27 10:41:09 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

EXnkITcKT7wYkZPZLA2y3ziJl9pv7nnAkzC7OpC/xvoydhVVVli4NuzCFr5mUtBDlsewN+T946DTHXl5AmNDAP9LF4psNwzH7FcfJiMiaQNKcTtAOr2IA9dDz6RKbrO+tpVbHVjGhJl6FtK4Z9eGGNMYAA2LaDidCnFuVBBjqT1yQ
Dprfa6fPM34+PoJ0/mJJToFRllk5N6GobQoVoXanQ0DASKrLA2osFVVMciEj++QT6kN848FEeq0XzhYw1k7U725eoJUuYk2f1MEj2w+NQp7Vmv3qmLEOL5YmTH0NreZrn78WqMUGxidLZlwlwUxeqjfvFTIPvcLtuJ5Q==

操作员

监察员