



硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Sierra Blue

营销名称: iPhone 13 Pro 颜色: Sierra Blue RAM: 6GB

序号: DHV6PMW310

名称: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Sierra Blue

IMEI: 350165057098342 IMEI2: 350165057646736 MEID: 35016505709834 Wi-Fi MAC 地址: f4:be:ec:e2:b1:90

内部机型: MLVP3 A型号编码: A2638 固件版本: 26.0 区域: TA/A

UUID: 00008110000A59622E86801E

ECID: 000A59622E86801E

EID: 89049032007008882600087419928880

查找我的iPhone: 解锁 (**硬件**) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:350165057098342, 256GB

SIM卡: IMSI: 466011901594735, ICCID: 89886019137815947358, 插槽: 1

电池信息

序号: FG911650JT4Q68CAU 供应商: F 生产日期: 0 202116 充电次数: 3330 / 3076 mAh 0% 容量: 损耗程度: 充电量: 22% 健康水平: 100% 温度: 36°C Apple健康指标: 81

设备组件

所有已验证的组件: 失败

组件当前原件与原件相同环境光传感器30 33 31 38 33 34 39 34 30 37 30不适用

38 00

后置摄像机 14 CD 79 03 06 56 00 00 不适用 后置摄像机模块 DN81416JZD3Q1NMAL 不适用 后置超宽摄像头 14 6E 93 20 15 97 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 GCF14248GUD02J01S 不适用 后视摄像机 13 CC 83 17 20 67 00 00 不适用 后视摄像机模块 GCF1387EPKUKGRP52 不适用 电池 F5D40232D4JH868AA 不适用 芯片板 DHV6PMW310 不适用 排线 46 57 50 31 33 35 36 31 51 4C 50 不适用

51 39 34 38 44 33 00

前置摄像机 30 25 01 FA 1A 2D 42 0B 不适用

前置摄像机模块 DNM13827FS3Q7H566 不适用

前红外摄像机 C5 14 50 59 96 17 07 F4 不适用 前红外摄像机模块 F8P140507GJQ1QH1U 不适用

LCD G9N1397XJGCPQCKAN+A200000 不适用

WNL8A0002002

LCD-玻璃 FXC13270QY717VP9V+050032770 不适用

00133001081592263

光传感器 30 33 31 38 33 34 39 34 30 37 30 不适用

38 00

MLB G2C142708DM0X3XA 不适用

未加工面板 G9N1397XJGCPQCKAN+A200000 不适用

WNL8A0002002

振动器电动机 FTN13954LLY07438E+XAP2XX 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 26.0

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi: 蓝牙: 成功 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 成功 相似度: 成功 指南针: 成功 USB: 成功 音量键: 振动: 成功 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: AGPS: 成功 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 面部ID: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:06:15

报告详细信息

报告 UUID: 4635bde0-e834-43b3-ad01-6609ff7625fd

报告日期: 2025-10-09 15:39:00 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1

数字签名:

YyUJkBe4qGBdLxU52cfm2Fzgmw4EZEOrBVKLUrXWizOfzCs0t3hy+vK+JXQASS9jMpfM3Lb3034wyLB+nSmKLHVIsdW+xGV/++6Oxnly20LIOE8rXLzilKJNCFeT3WZIJmtnHZaKmqbSn+YXfnfyzlM3kdP+OjqHg08lb6TB9wgvRG20SWpEX2GqgxAQwAB23mnykbRGHCCzkd9xvZDpi2Lx6yhu3wz+eS4CfM9bAnnVdZHNnovMX+SFVAc8kVpN7xgHmNt8mnKjxvEqc3lj430750MgKlxElQi8p2xT44Z9A1QZD7wrq4NFrN0M8uY4xsriHcthQyytuj7Ch4ilCg==

操作员	监察员