



# 硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

### 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPad Pro 11-inch 4th Gen Wi-Fi 128GB Space Gray

营销名称: iPad Pro 11-inch 4th Gen

颜色: Space Gray RAM: 8GB

序号: R9LQKFJ9TH

名称: iPad Pro 11-inch 4th Gen Wi-Fi 128GB Space Gray

Wi-Fi MAC 地址: b0:e5:ef:06:d0:8c

内部机型: MNXD3 A型号编码: A2759 固件版本: 17.6.1 区域: TA/A

UUID: 00008112000E38A01A88C01E

11124

ECID: 000E38A01A88C01E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: Serial:R9LQKFJ9TH, 128GB

电池信息

序号: F8Y24660BV91LRCAN 生产日期: 202246

充电次数: 764 容量: 6477 / 7596 mAh

损耗程度: 15% 充电量: 81% 健康水平: 85% 温度: 34℃

Apple健康指标: 73

## 设备组件

/= //

组件	当前	原件	与原件相同
后置摄像机	1A 6B 18 12 11 46 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF2443FB9B20302X		不适用
后置超宽摄像头	1C 6E 75 19 10 69 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	F0W24510XWSLV412E		不适用
电池	F8Y24660BV91LRCAN		不适用
芯片板	R9LQKFJ9TH		不适用
排线	46 57 50 32 33 36 36 56 31 39 34		不适用

4A 4A 37 59 32 58 00

前置摄像机 00 19 13 52 6E 22 00 00 不适用 F0W23671J8LPRP74E 不适用 前置摄像机模块 前红外摄像机 C5 24 90 4D 06 0E E5 01 不适用 前红外摄像机模块 DNM24310L7XJ7LP8E 不适用 LCD F5G247304ZW1J5QA3 不适用 MLB DMP24751FLZ23J4AX 不适用 未加工面板 F5G247304ZW1J5QA3 不适用

## 软件信息

操作系统名称: iPadOS 操作系统版本: 17.6.1

l: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

## 硬件检查

WiFi: 成功 扬声器: 成功 电池充电: 成功 触摸: 成功 加速计: 成功 USB: 成功 屏幕锁定键: 成功 AGPS: 成功 前置摄像头(辅助): 成功 底部麦克风: 成功 后置麦克风: 成功

蓝牙: 成功 耳机: 成功 LCD彩色: 成功 LCD 背光: 成功 指南针: 成功 音量键: 成功 气压计: 成功 摄像头(辅助): 成功 电池损耗: 成功 前置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:06:57

## 报告详细信息

报告 UUID: ddbd121a-7841-4e9a-b6ca-85022fe2682a

报告日期: 2025-10-07 15:58:38 (+0800)

成功

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.1

数字签名:

面部ID:

RU/Tr2UCpOrZgcPLck38psXS9fWtpk+Kz07Yfa79oOGjcYlAF7nl/C5gH6R//kqQn88p1XGqfFxXH6x2EuwttH2x5+oGWfcnd28jMH0ZZn1XqK0VnQax7idFy08zw7Dx3twx1WsaxnUAotCdlYmClsgdYjeyke+pguSFfcd+3hTbG54JDL2goYk0zJ0yg0Kx9PHNJHOgG2U+rS45tqvbTBTwj/kHlY19YlfrcBSqogTXipqS/Ws5NWvRg4NzQ0lgx/xfc8y0Q+TG+zrQY8fHMySgJ75j9TyQvx3NWG1jsjV/ez0wRSn5kwo6qnY491B3XqrtnZer4HPhqH/oNHrGg==