



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Pacific Blue
营销名称:	iPhone 12 Pro Max
颜色:	Pacific Blue
RAM:	6GB
序号:	G0NDVPB60D52
名称:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Pacific Blue
IMEI:	351232991680244
IMEI2:	351232991546981
MEID:	35123299168024
Wi-Fi MAC 地址:	0c:19:f8:32:19:f9
内部机型:	MGDA3
A型号编码:	A2411
固件版本:	18.5
区域:	TA/A
生产日期:	202050
UUID:	00008101000418CA3428001E
ECID:	000418CA3428001E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:351232991680244, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466924160625789, ICCID: 89886920041606257894, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D04666FZ8Q4C09Q	生产日期:	202046
充电次数:	1226	容量:	3529 / 3666 mAh
损耗程度:	4%	充电量:	22%
健康水平:	96%	温度:	30°C
Apple健康指标:	168		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 39 46 33 44 31 44 45 00		不适用
后置摄像机	06 CB 40 06 11 27 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN80492NY9EH1HW1D		不适用
后置超宽摄像头	06 CB 08 05 08 57 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN80492RCGFMR2611		不适用
后视摄像机	06 CE 78 20 21 31 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN80493AL8XKDH71H		不适用
电池	F5D04666FZ8Q4C09Q		不适用
芯片板	G0NDVPB60D52		不适用

排线	46 57 50 30 34 36 32 5A 30 42 48 4D 56 46 59 31 33 00	不适用
前置摄像机	28 28 B1 56 5F 28 D3 CF	不适用
前置摄像机模块	F0W047202KZN0DP7T	不适用
前红外摄像机	C5 04 98 65 85 11 0C ED	不适用
前红外摄像机模块	DNM0463435HN9645N	不适用
LCD	G9N0492PG14MRY1A3+A1000000 000000000120+FXG045604A0N77 F7T+400512630001410010496052 63+000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 9A0000112	不适用
LCD-玻璃	FXG045604A0N77F7T+400512630 00141001049605263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 39 46 33 44 31 44 45 00	不适用
MLB	F3X049709XZPV1KA	不适用
未加工面板	G9N0492PG14MRY1A3+A1000000 000000000120+FXG045604A0N77 F7T+400512630001410010496052 63+000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 9A0000112	不适用
振动器电动机	GH904947GTKM8RWAN+XPEDC2	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间： 00:06:32

报告详细信息

报告 UUID： 6432092c-96c3-4ca5-a868-f651196661e6
报告日期： 2025-05-28 11:15:18 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名：

dwP0ePqw59ct6ZGLvUeLcXGIX8NaIa6W4A4QZFMMBU3N9N9cB4GigpLx1zhvdDj4GQV2JiRMx/qdc8KF9MDPIk1ARbjg7Dq+Zf8VHISof1Niz+Wi42KQLBCoNAD1kx1OX92IgwXMIkY4x65OWefSG7BLZ11tM9g/HQIFGU1DKrKtdk1ubEcVDR2yhiYWpSK2WP9ozUuZzBbD2HkaIokFBFT1kTh0DD9HzpW6pGQF0cQ+2/Xs5vzoHgC/OIYgdo4aMmZAZ79td+J4lpqSr8veYZSxTMBzUYR10YMGAXtYQIb1rT0heV9HgZNCSUInIyaJK6V/duGjYmk8EA==

