

硬件报告



客户详细信息

客户名称： smartmobile 客户所在地： Taiwan

运营商详细信息

擦除技师： cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Gold
营销名称：	iPhone 13 Pro Max
颜色：	Gold
RAM：	6GB
序号：	T1QXW2099G
名称：	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Gold
IMEI：	355325323926677
IMEI2：	355325324205840
MEID：	35532532392667
Wi-Fi MAC 地址：	dc:53:92:35:5a:37
内部机型：	MLLD3
A型号编码：	A2643
固件版本：	18.2
区域：	TA/A
UUID：	00008110001648EE3EE9801E
ECID：	001648EE3EE9801E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号： IMEI:355325323926677, 256GB
SIM卡：	IMSI: 502122017632461, ICCID: 8960012406176324616, 插槽： 1

电池信息

序号：	F8Y14950N5Q13X884	生产日期：	202149
充电次数：	741	容量：	3781 / 4325 mAh
损耗程度：	13%	充电量：	61%
健康水平：	87%	温度：	29°C
Apple健康指标：	201		

设备组件

所有已验证的组件：通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 36 45 43 45 37 36 30 44 00		不适用
后置摄像机	16 CA 86 20 07 78 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81497MPHTQ1NMAU		不适用
后置超宽摄像头	16 CE 49 16 14 43 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL15073G9TQ26C16		不适用
后视摄像机	11 CC 89 22 11 74 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN81353L8KCKGRP1L		不适用
电池	F8Y14950N5Q13X884		不适用
芯片板	T1QXW2099G		不适用
排线	46 57 50 31 34 34 32 30 45 33 36 51 39 34 38 41 58 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 35 6A 5C ED		不适用
前置摄像机模块	DNM14157BXTQ7H58G		不适用
前红外摄像机	C5 14 95 49 85 92 FD 02		不适用

前红外摄像机模块	F8P14953F5RQ1QHWW	不适用
LCD	G9N1506VKNCPQCLA0+A2000000 0000000001B1+FXG14310VA30JW 49Y+0A0542850001370011296052 63+1506Q0000000NN000000JBC1 AE2198CL000000000000000000 0000000000000000HC1J4660HM HNHBA0001012	不适用
LCD-玻璃	FXG14310VA30JW49Y+0A0542850 00137001129605263	不适用
光传感器	30 33 31 38 36 45 43 45 37 36 30 44 00	不适用
MLB	G2C152107820XDKC	不适用
未加工面板	G9N1506VKNCPQCLA0+A2000000 0000000001B1+FXG14310VA30JW 49Y+0A0542850001370011296052 63+1506Q0000000NN000000JBC1 AE2198CL000000000000000000 0000000000000000HC1J4660HM HNHBA0001012	不适用
振动器电动机	FTN148742C7074888+XAP1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD 彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:07:29

报告详细信息

报告 UUID： dcdcbc66-e78f-4157-bc48-f4c37a7d49ff
报告日期： 2025-03-18 10:05:51 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

iWXBK8rLfjyDMxhxGCGo7SWTrhsIfQRauHiccFe2RdIPRBxi2g8dHrmZtwl3mKbmSolHF16t0n6U6CW5RF4R1FaDByG4L+scXp1+Fq99J0RP3pHsm6P4HEYgEDWk.J66q8qQXunA+5oGMcBBP24EkZWJ8DX2wwZxHWRuTw3iYHuvqskUBC9JPftcyWW2ZRk2DJRc5wcabbbRquVthLtrV4SKNywaGPp4m5v/PzIOok2ud0HaC1eLb/ylJRrN1eZ30BvjIKfY381UoZknwH07uStnX1Cto04Vf2dGRu7035KicprK9BJuJtQ5V1jupHO3S5Ew/dHl8a7lzzhFBSY Ayw==