



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 256GB Silver
营销名称:	iPhone 12 Pro Max
颜色:	Silver
RAM:	6GB
序号:	F2LDT9ZG0D54
名称:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 256GB Silver
IMEI:	351406662139371
IMEI2:	351406662075484
MEID:	35140666213937
Wi-Fi MAC 地址:	e0:6d:17:27:95:8d
内部机型:	MGDD3
A型号编码:	A2411
固件版本:	18.5
区域:	TA/A
原产国:	Foxconn Zhengzhou, China
生产日期:	202049
UUID:	000081010009119814F8001E
ECID:	0009119814F8001E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:351406662139371, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466924191188983, ICCID: 89886920041911889837, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y044729T6Q4C293	生产日期:	202044
充电次数:	1793	容量:	3549 / 3666 mAh
损耗程度:	4%	充电量:	100%
健康水平:	96%	温度:	28°C
Apple最大容量 (UI):	97%	Apple健康指标:	149

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 38 35 46 41 30 33 32 00		不适用
后置摄像机	03 CA 89 09 02 33 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN80372EJ2HH1HW25		不适用
后置超宽摄像头	02 CE 53 19 15 27 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN80363CG8TMR261P		不适用
后视摄像机	03 CA 91 19 23 17 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN80362DCBXKDH71J		不适用
电池	F8Y044729T6Q4C293		不适用

芯片板	F2LDT9ZG0D54	不适用
排线	46 57 50 30 34 35 37 55 5A 36 43 4D 56 46 59 41 41 00	不适用
前置摄像机	30 25 01 F5 B6 7B 3D FB	不适用
前置摄像机模块	DNM04661GUTN0DQ1J	不适用
前红外摄像机	C5 04 94 55 45 4B EE 00	不适用
前红外摄像机模块	DNM04472TX3N9645A	不适用
LCD	G9Q0363T6L4MRY1AK+A1000000 000000000110+FXR02620TLKN77 F9B+360742700001380010966012 63+000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 0000000000000000HY6H32406E9M H7A0000011	不适用
LCD-玻璃	FXR02620TLKN77F9B+360742700 00138001096601263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 38 35 46 41 30 33 32 00	不适用
MLB	F3Y04940DTUPV1MA	不适用
未加工面板	G9Q0363T6L4MRY1AK+A1000000 000000000110+FXR02620TLKN77 F9B+360742700001380010966012 63+000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 0000000000000000HY6H32406E9M H7A0000011	不适用
振动器电动机	GH904749FAEM8RWAB+ZP5BC2	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:06:09

报告详细信息

报告 UUID： 8d0b9b64-5e57-42d2-a8b0-6966914d4c7b
报告日期： 2025-05-27 13:44:57 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

jbl/4PnWdnz+jlPau7MNYt5OIh0hz3G8O9LPUI00O6Lz85kFHqzat7Rl0gsBSHZacFCIGf9RgCnAqYjfiXjvUAGo6Ab+2gUHdEGdvYNQd9vhV1PFkdN1xFn3N9GaTxdsi2sle0RJgO2hteBz6gNbs40MS+NimABPkJcBHJf7oNtG
D//KMGaJwuqzMAA/Ha084yW6fmuNeW2/rJ4Mwoit15x5oGJ4jZ/Stbit4T0oOLHCYAaiWGEzA7xhJJYYT0/2aDdCgX0V81J1Bx+zmw5wpnuOW3eRp0BKSNshAaPe8SdZAMCbpDhrvWGdQn3H7GzO+43CrNCGLvCTZJ95xRQ==

操作员

监察员