

硬件报告



客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blanco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

自定义字段

_ro.imei_match.status: check_ok

硬件详细信息

制造商: Vivo
机箱类型: Mobile Device
机型: V2246
营销名称: V27
RAM: 12GB
序号: 10AD6G2FC4001QM
名称: V2246
IMEI: 868907069829411
IMEI2: 868907069829403
已获得根权限: Not rooted
内部机型: V2246
固件版本: UP1A.231005.007_MOD1
FRP: 解锁
MDM状态: 未知
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:868907069829411, 256GB
SIM卡: 未知的IMSI
SIM卡: 未知的IMSI

电池信息

容量: - / 4500 mAh 充电量: 77%
温度: 34°C

软件信息

操作系统名称: Android
操作系统版本: 14
1: 'Blanco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.6.2'
2: 'Blanco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD 背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头 (辅助):	成功
前置摄像头 (辅助):	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:05:33

报告详细信息

报告 UUID:6f779df4-76cb-4b2f-80f4-f22e42e9bba7

报告日期:2025-03-07 16:56:14 (+0800)

软件版本:Blanco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名:
MWCCRC8JiqRmSDo5zTwdMmvTH7v+LqkISL KdxQ7LAK4Y+AisPot9iDGbTZCW7+KxShlaT5qQ6ne1B01WuplSlpfcJMFqyWYbU4/9BL FiwYjGiOVX069dvr7tQ8hxjXFfBwuGxsAOG Jfhr1XTFv3sfSfbqW7RooNvlb1iOiUHLux4
GTld/pgAMjkbctfgB+VLKC3G3VylwYwKFN19faHISOUjGDatOttOe55T0Z9PB04pdDrBke3cfbanoZX3lkolMjMhLa6VU0lsPqkjitfLO1PY0q4MMm0GRPppMWFwauXihh145x4NYZcERR401xs0C7Z9INK7xnyT5CEnrHw==

操作员

监察员