



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPad 10th Gen Wi-Fi 64GB Silver  
营销名称: iPad 10th Gen  
颜色: Silver  
RAM: 4GB  
序号: CJJR462CDT  
名称: iPad 10th Gen Wi-Fi 64GB Silver  
Wi-Fi MAC 地址: 3c:50:02:97:ca:93  
内部机型: MPQ03  
A型号编码: A2696  
固件版本: 18.3  
区域: TA/A  
UUID: 00008101000A714E363A601E  
ECID: 000A714E363A601E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: Serial:CJJR462CDT, 64GB

## 电池信息

序号:	FG944810U5Y21P7CZ	生产日期:	202448
充电次数:	9	容量:	7730 / 7544 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	76%
健康水平:	100%	温度:	29°C
Apple健康指标:	49		

## 设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
后置摄像机	47 6A 70 21 22 50 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF448706JV1L909S		不适用
电池	FG944810U5Y21P7CZ		不适用
芯片板	CJJR462CDT		不适用
前置摄像机	41 13 18 42 6F 46 00 00		不适用
前置摄像机模块	F6D446611H9198W3D		不适用
LCD	FN1446515K31Q01ARXXXAB5N8A 249XDY942940L7E1X1PAYBQBCB 2BCRAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X		不适用
LCD-玻璃	FN1446515K31Q01AR		不适用
MLB	HW7449605AL1WGLAR		不适用
未加工面板	FN1446515K31Q01ARXXXAB5N8A 249XDY942940L7E1X1PAYBQBCB 2BCRAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X		不适用
触摸ID	06 19 C0 75 1D 21 63 2B A0 25 5A 94 F2 01 00 D1		不适用

## 软件信息

操作系统名称: iPadOS  
操作系统版本: 18.3  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	耳机:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	Home键:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
指纹:	成功	电池损耗:	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:02:21

## 报告详细信息

报告 UUID: 16e79d80-d2c2-4abf-9906-58c4da49a570  
报告日期: 2025-02-21 14:56:32 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2  
数字签名:

aeEs3NvB/Ec8FrgT3Meoe4UWMUSUznll4u08im+Y5gKyb5cCcdN4tZUdfVPd62u3sU9pnWYwLHAMSuX5S2JixlzJXQTT7Zp6wF56j2/6bInkaXOcGmXTAnoGBY0YcLuum+Na8sUoCRjLYl4undlPW6k/rsDd6Z0AluPZWyhl7QTFKN  
gldELehYugbKuy0rofZGhTpCZntBSy9r/qx7Xmli3K4s+VHLkxWZ3tbzh10UIYn8cl54ScwMeho+zR2dpdOn7T2+BaVYDt8cFpFscbcLzwJbc6kxSM47wr8UjyQtzmLQMeGnCVKSdD/2fc4A6yCly5luVR5GhS2ebiRDmg==

操作员

监察员