



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

自定义字段

_ro.imei_match.status: check_ok

硬件详细信息

制造商: Vivo
机箱类型: Mobile Device
机型: V2248
营销名称: Y36 5G
RAM: 8GB
序号: 10AD7N274L001GF
名称: V2248
IMEI: 866320069672355
IMEI2: 866320069672348
已获得根权限: Not rooted
内部机型: V2248
固件版本: UP1A.231005.007
FRP: 解锁
MDM状态: 未知
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:866320069672355, 256GB
SIM卡: 未知的IMSI
SIM卡: 未知的IMSI

电池信息

容量: - / 4910 mAh 充电量: 69%
温度: 27°C

软件信息

操作系统名称: Android
操作系统版本: 14
1: 'Blancco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.6.2'
2: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头(辅助):	成功
前置摄像头(辅助):	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:07:29

报告详细信息

报告 UUID: 76784d0b-93b1-420e-9724-7e75f898c195
报告日期: 2025-04-08 11:53:10 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

qlm73v3laG9guhnYCEubGgNhQyfoPooTPNyAX08pMEucnw+2W2ts4JmfCbDjDyC50aD4Nr+cOmlkqQBg7hh0hbtlp25YcxdUpsoHK7kEA+/yfzq4J/UcOsLayfC1VJwT04jclMLVIXd5iVwg1thvKYaLmJUNbfs2w8/WO4uDIF72
Equ6oN/DVkk1LGMAsiNueu+DzMq7MvIWIKY19loHFCQii/bwh3Add+w1rdqWEV0LbH8lqA/Sra70DdwSvcrF19ER1jwnX5aBMCLXNoC97t+ndvzpxSFmqSUfzX2Mak8MisBRjpGEZL+/fkfTtM5Wiq7NlhnRs3Cv1VYucBw==

操作员

监察员