



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 5G 128GB Starlight
营销名称:	iPhone 14
颜色:	Starlight
RAM:	6GB
序号:	DL02JN203G
名称:	iPhone 14 5G 128GB Starlight
IMEI:	350667475573756
IMEI2:	350667475448801
Wi-Fi MAC 地址:	68:83:cb:87:91:f7
内部机型:	MPUR3
A型号编码:	A2882
固件版本:	18.5
区域:	TA/A
原产国:	Foxconn, China
UUID:	0000811000011C2A1AE1401E
ECID:	00011C2A1AE1401E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:350667475573756, 128GB

电池信息

序号:	FG923933BYT22XP6C	生产日期:	202239
充电次数:	746	容量:	3336 / 3259 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	74%
健康水平:	100%	温度:	29°C
Apple健康指标:	179		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 36 31 44 45 37 31 30 30 00		不适用
后置摄像机	21 CB 30 23 02 28 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL23844C3D17RRAJ		不适用
后置超宽摄像头	1C D3 48 14 07 88 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82362AZP616R81R		不适用
电池	FG923933BYT22XP6C		不适用
芯片板	DL02JN203G		不适用
排线	46 57 50 32 32 31 31 5A 58 43 31 51 39 34 38 43 59 00		不适用
前置摄像机	06 17 10 42 6B 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	DN82361QV2X1CYG3K		不适用

前红外摄像机	C5 24 53 4D 34 49 05 16	不适用
前红外摄像机模块	HNQ23567HBT15F7D6	不适用
LCD	GVH2382F4AP1501AA+A1J228B0 094BA3992100+FXT23371D0G15Y 998+350052880001170015664829 83+0000000000000000000004A8W H52RR18CM42FPC4AUG0000000 000000000000000000AY5K352A6 EPRS3AEEDDDDE	不适用
LCD-玻璃	FXT23371D0G15Y998+350052880 00117001566482983	不适用
光传感器	30 33 31 30 36 31 44 45 37 31 30 30 00	不适用
MLB	G2C240301W21JRFA	不适用
未加工面板	GVH2382F4AP1501AA+A1J228B0 094BA3992100+FXT23371D0G15Y 998+350052880001170015664829 83+0000000000000000000004A8W H52RR18CM42FPC4AUG0000000 000000000000000000AY5K352A6 EPRS3AEEDDDDE	不适用
振动器电动机	FTN236124WZ1FVC8N+XGC1AD	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头（辅助）:	成功	前置摄像头（辅助）:	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:13:17

报告详细信息

报告 UUID: dc61c3d0-a3cf-40fd-8fdb-2267bebef810
报告日期: 2025-05-29 15:13:47 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名:

A7sfARh0iI5k5vxxSr9zmKdMkbFfeA/xg1BAcrv30gJ4taUC9GZvELfpEpFF1OkDou/PYHfOwCc/p+9W9+ifnh+stjx22eAAiqvCYfsz+prblFku10vDS8zaeYWh7V(I5HgsMoNgvU9noJqS6Hm/HR8wPRUDbflnMrsa2r3H+f5W1svlGT2Gion/FgpbAyABjtRjNUMkxAizij90VZOmEMy5gy48AVIUVEEi6jU9O9H74gLf9erXsylvSJ1Ga+LTVEOdGG+zTHRBEdFPZpYGU6iqF8ucf2CO9rueTJVmLcyirAh6nryrPKXjyZ2ndfoLg4L0IdMnuk2ed4o06gA==