



硬件报告

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 14 Pro 5G 256GB Silver

营销名称: iPhone 14 Pro

颜色: Silver RAM: 6GB

序号: HP47247DG9

名称: iPhone 14 Pro 5G 256GB Silver

IMEI:353584656114275IMEI2:353584656433824Wi-Fi MAC 地址:e0:bd:a0:ef:2f:0a

内部机型: MQ103 A型号编码: A2890 固件版本: 18.6.2 区域: TA/A

UUID: 00008120000A15261AE0201E

ECID: 000A15261AE0201E

查找我的iPhone: 解锁 (**硬件**) MDM状态: <mark>已锁定</mark>

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353584656114275, 256GB

SIM卡: IMSI: 466977001530531, ICCID: 89886972106702796157, 插槽: 1

电池信息

序号: F F8Y11170J1BQ68825 供应商: 生产日期: 202111 充电次数: 0 容量: 3410 / 3181 mAh 损耗程度: 0% 充电量: 74% 健康水平: 100% 温度: 28°C Apple健康指标: 81

设备组件

前红外摄像机模块

所有已验证的组件: 通过

 组件
 当前
 原件
 与原件相同

 环境光传感器
 30 33 31 39 33 32 43 43 31 37 37
 不适用

39 00

后置摄像机 28 D1 33 10 00 23 00 00 不适用 后置摄像机模块 DN83127EVX212J51X 不适用 后置超宽摄像头 28 CA 10 21 14 87 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DNL30352XDG15FY14 不适用 不适用 后视摄像机 28 CF 83 22 15 99 00 00 后视摄像机模块 GCF3125E9XQ15F94A 不适用 电池 F8Y11170J1BQ68825 不适用 芯片板 HP47247DG9 不适用 79 04 04 13 CE 28 00 00 前置摄像机 不适用 前置摄像机模块 GCF31253FLE1CX83V 不适用 前红外摄像机 C5 25 10 65 16 42 10 09 不适用

不适用

F8P313401NZ15F2GJ

LCD G9P3106P82M14YCA9+A1000000 不适用

> 0000000002B0+GR930541PQE1T 000+3106X0000000PQ000000JD3 00000000000000PZHC1L0660A6

ZRS9A0013012

LCD-玻璃 GR930541PQE1TRJ9J000000000 不适用

000000000000000000

光传感器 30 33 31 39 33 32 43 43 31 37 37 不适用

39 00

MLB C7H3175008F1JTKAW 不适用

未加工面板 G9P3106P82M14YCA9+A1000000 不适用

> 0000000002B0+GR930541POE1T 000+3106X0000000PQ000000JD3 00000000000000PZHC1L0660A6

ZRS9A0013012

FTN31662SDV1FMN8V+ZPB2XX 振动器电动机 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.6.2

'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

成功

硬件检查

WiFi:

扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功

触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 成功 相似度: 成功 USB: 指南针: 成功 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功

后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 面部ID: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:12:14

报告详细信息

报告 UUID: 7b55f35e-aed0-4215-8eec-b65aa0d78753

报告日期: 2025-09-20 11:53:17 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

UV5KH/a/ldVjxmtlVwMTz27hip8yf6JipZEEGdPrNfNImJD9braE47loOen85FWTe2W6bgMFbgVSLA4MQtTell8mNa0IThp1vCk1bSUYKRjaeomEgp7+t80bXJXF3p59Z2AwmMjYLMVJfluS47FlyuCyKilgYFQFjraxd05cTfCrEQhR6k+ulDV0mdHcchsnKQmGLrgH2Vo6ADWnT7edT7AtS1K1Q08cCLTK+VgwnXhYSBExV2TRTk28DbsTZUohesazAO3oaH7OAU+clcaelc3VRC93uQ3H4rHzGHIQh8JKKV6Kb40/ofhDwwinR9UXfgNJ51A11kGttDCyTMKCEQ==

监察员

蓝牙:

成功