



# 硬件报告

## 客户详细信息

### 运营商详细信息

客户名称: smartmobile

擦除提供商: Blancco

客户所在地: Taiwan

擦除技师: QC001

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple  
营销名称: iPhone 14 Pro Max  
颜色: Deep Purple  
RAM: 6GB  
序号: WC907JQG5L  
名称: iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple  
IMEI: 351651524373508  
IMEI2: 351651524586778  
Wi-Fi MAC 地址: c4:ac:aa:85:ab:c5  
内部机型: MQ9X3  
A型号编码: A2894  
固件版本: 17.6.1  
区域: TA/A  
UUID: 00008120000818661178C01E  
ECID: 000818661178C01E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351651524373508, 256GB

## 电池信息

序号:	F5D2403L1SN20J89U	生产日期:	202240
充电次数:	383	容量:	3389 / 4297 mAh
损耗程度:	22%	充电量:	48%
健康水平:	78%	温度:	32°C
Apple健康指标:	139		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 45 32 31 37 32 35 37 39 00		不适用
后置摄像机	25 D0 31 02 02 42 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82406RA661CDK2F		不适用
后置超宽摄像头	23 CE 03 08 05 93 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL24021J7Q15FY17		不适用
后视摄像机	1C CB 00 24 19 11 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2344C81B1CY05W		不适用
电池	F5D2403L1SN20J89U		不适用
芯片板	WC907JQG5L		不适用
前置摄像机	74 05 12 17 CB 1C 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W23930HRH1CX93M		不适用
前红外摄像机	C5 24 53 59 05 83 F1 07		不适用
前红外摄像机模块	F8P23710T2S15F4J9		不适用
LCD	G9N2404WK2714YDAT+A100000		不适用

0000000002D0+FX923432QQ31  
V3C9E0000000000000000000000000000  
00000+2404Y00000000NN000000J  
C9LME0431YP00000000000000000000  
00000000000000000000LDCK336  
G0J9RSBA0002002

LCD-玻璃 FX923432QQ31V3C9E0000000000 不适用  
00000000000000000000

光传感器 30 33 31 38 45 32 31 37 32 35 37 不适用  
39 00

MLB G2C241607QZ1L9Y3 不适用

未加工面板 G9N2404WK2714YDAT+A100000 不适用  
0000000002D0+FX923432QQ31  
V3C9E0000000000000000000000000000  
00000+2404Y00000000NN000000J  
C9LME0431YP00000000000000000000  
00000000000000000000LDCK336  
G0J9RSBA0002002

振动器电动机 GH72391CE8R1H5P8E+XAP2XX 不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 17.6.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.15'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:09:29

### 报告详细信息

报告 UUID: 01ea0cf7-8097-4088-8af9-11047e7035b1  
报告日期: 2024-10-23 03:38:54 (+0000)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5  
数字签名:

rtWfVM8AISDtzU3/s3hCHLA6L7utF8i2667cjMX5P6NcSLsQ7Z4ciaYkhOmJMr6+4A0AyAgp/G+r/85js90PFRmccoLeQ9YFMinRU6+pjRLddOsV3Jcd4mbwVMU7Dirve/KueYFCzHyXdBITV0stusNig0hDka7RLqmZV00vD+M9  
/w0isMy2riCIRGFehzz6vFKYi2qUrreGsCs79ndUCTA8Ebi6eC6T+08GXt0TAGZtJyEhp7EdH8ZgdEulqcWai+H9TVKccqlgJi+Zaj6hugMsJ7SgWcjqAsQLKAo7CZHLsWqdiBg/+4Uv+9OX5UxELsAG6z3N/By8aSVpl4w==