



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: QC006

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple
营销名称: iPhone 14 Pro
颜色: Deep Purple
RAM: 6GB
序号: XY6VL244RY
名称: iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple
IMEI: 350225622608288
IMEI2: 350225623320230
Wi-Fi MAC 地址: a4:cf:99:1c:f4:a5
内部机型: MQ1F3
A型号编码: A2890
固件版本: 17.6.1
区域: TA/A
UUID: 00008120001A05EE3A0B401E
ECID: 001A05EE3A0B401E
EID: 89049032007108882600133671011646
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:350225622608288, 256GB

电池信息

序号:	F8Y23321BWS217W76	生产日期:	202233
充电次数:	502	容量:	2689 / 3181 mAh
损耗程度:	16%	充电量:	66%
健康水平:	84%	温度:	31°C
Apple健康指标:	225		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 41 41 43 37 31 45 37 35 00		不适用
后置摄像机	22 6D 95 14 04 70 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82326L32R12J520		不适用
后置超宽摄像头	21 CC 46 12 07 40 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL23263M7H15FY2T		不适用
后视摄像机	1A CA 02 19 23 48 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2314CHB615F93S		不适用
电池	F8Y23321BWS217W76		不适用
芯片板	XY6VL244RY		不适用
前置摄像机	34 01 07 30 6A 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF22850PZN1CX824		不适用
前红外摄像机	C5 24 12 61 44 87 F4 10		不适用
前红外摄像机模块	F8P23050LJ815F2GB		不适用

LCD	G9P2335Y35N14YCA4+A1000000 0000000001B0+GR922110T931T RJ9M0000000000000000000000 0000+2334Z0000000PL000000IC 7YB61379BO0000000000000000 00000000000000000000HC1K2870 7XRRS9A0002002	不适用
LCD-玻璃	GR922110T931TRJ9M000000000 00000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 41 41 43 37 31 45 37 35 00	不适用
MLB	G2C23630U171JTK3	不适用
未加工面板	G9P2335Y35N14YCA4+A1000000 0000000001B0+GR922110T931T RJ9M0000000000000000000000 0000+2334Z0000000PL000000IC 7YB61379BO0000000000000000 00000000000000000000HC1K2870 7XRRS9A0002002	不适用
振动器电动机	GH7232649ZZ1FMM80+ZPB1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 17.6.1
1: 'Blanco Mobile Diagnostics', '4.14.0.1'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:04:41

报告详细信息

报告 UUID: 38b9436f-8a35-46a8-9965-757996b13031
报告日期: 2024-10-08 06:43:26 (+0000)
软件版本: Blanco Mobile Diagnostics and Erasure 5.4.2
数字签名:

tCpFWfwFR8EKHKJV85G0jm8ybCNBR3X/MgnWirAv4X692g9rQskgE700A6Khy1GjgJ/kfPutpCd2EK/xGOLxorspujF/AxlD0UJfyw8AMib9nJydgF4/qFa6tJOrf4/Z0VDrulHrkonsPA50Ep7mDfyxRa/TmAU0ttaRL92YaSv
tar1k02CCv8Xbi/tQgXGP+LqEsHdByf1E2S0sNeWJmZCin67Xi68oddgFH5Ddd+v/fv6a91brQMgywQ7UfYfF6GhFhVUH6+fokf4s9CmBbMEJ9yZ5ujSrm/pXci8szWryjgxeLGAASPCm2Jad29V6SHJvjFn2jvUKUmKQ==

