



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone XS GSM+CDMA 64GB Gold
营销名称: iPhone XS
颜色: Gold
RAM: 4GB
序号: C39XJXVPKPG3
名称: iPhone XS GSM+CDMA 64GB Gold
IMEI: 357215093430083
IMEI2: 357215093649856
MEID: 35721509343008
Wi-Fi MAC 地址: c0:a6:00:1f:8a:bf
内部机型: MT9G2
A型号编码: A2097
固件版本: 18.3.1
区域: TA/A
原产国: Foxconn Shenzhen, China
生产日期: 201841
UUID: 0000802000130DCC21A2002E
ECID: 00130DCC21A2002E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [已锁定](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:357215093430083, 64GB
SIM卡: IMSI: 466977100029540, ICCID: 89886971404710295150, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D839522JVJT0L0C	生产日期:	201839
充电次数:	1266	容量:	2472 / 2642 mAh
损耗程度:	7%	充电量:	54%
健康水平:	93%	温度:	33°C
Apple健康指标:	122		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	33 45 2D 38 35 45 43 30 30 37 30 00		不适用
后置摄像机	09 2C 52 76 41 7E 4E 75		不适用
后置摄像机模块	GCF83366LKFHYMX5X		不适用
后视摄像机	09 2C 52 76 42 15 FC BF		不适用
后视摄像机模块	GCF83412NH5J1K9FH		不适用
电池	F5D839522JVJT0L0C		不适用
芯片板	C39XJXVPKPG3		不适用
排线	46 57 50 38 32 37 33 44 35 4A 4B 48 36 43 57 32 4A 00		不适用
前置摄像机	58 2C 06 E5 56 29 A2 BF		不适用
前置摄像机模块	G8R83821EE3JH842M		不适用
前红外摄像机	C5 74 D7 49 86 44 01 F0		不适用

前红外摄像机模块	DNM83851T3UJCF46J	不适用
LCD	FXT82040Q1YJNK59K+100030976 91166072759770913+G9P8374LG GHJC46A1+A10000000000000002 30+8374M25CJF84XLM01MPAN1K 75117G95JCD51G7C0MT097C2C KXQJ0609VA00211U0R80FQ424C 7F83470JYWAA8914MEAT26	不适用
LCD-玻璃	FXT82040Q1YJNK59K+100030976 91166072759770913	不适用
光传感器	33 45 2D 38 35 45 43 30 30 37 30 00	不适用
MLB	G2C83950T7KJVN4B	不适用
NVME	0b2000f3630c3609	不适用
未加工面板	FXT82040Q1YJNK59K+100030976 91166072759770913+G9P8374LG GHJC46A1+A10000000000000002 30+8374M25CJF84XLM01MPAN1K 75117G95JCD51G7C0MT097C2C KXQJ0609VA00211U0R80FQ424C 7F83470JYWAA8914MEAT26	不适用
iOS附件	226C631E3E6E9201F61A2EC7088 64A61	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.3.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:11:49

报告详细信息

报告 UUID: 7256fd82-38a3-44a2-85cc-db817adc6b18
报告日期: 2025-03-06 09:55:11 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

AmXpw644JugiJW+QWgmhV5yOYr1b99rj6qFziyNdQK18dh/Q9xKr6njVTFWeAXsre4Jao1VIJPy7urnUjiMaq6AQ5luAXxZaXSWFq+dF0dnCKujJiO1qbtHDoMRmUbbQWltanFUENzkxD E6jKXi31zu0N3OQdlmyPsC4uOUWyo
RU0BJCxHfY1CtQPtyiW4zxLBQszeWeyt5WQvtseGAXaupiGNqxtUvHeeEwenbVq1y+1zJis4ey9003pGqUNizalbxkWPcuYiXL3hw7MecF6k2ujcG37RE+1DVXL+AbKhB2gdG4+xtMTx4xc2Ks4R3GhxVevF55v1H010k59Cg==

