



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: realme  
机箱类型: Mobile Device  
机型: RMX3241  
营销名称: realme 8 5G  
RAM: 8GB  
序号: MRVK4P5D8LZLSWDI  
名称: RMX3241  
IMEI: 868605051493499  
IMEI2: 868605051493481  
已获得根权限: Not rooted  
内部机型: RMX3241  
固件版本: TP1A.220905.001  
FRP: 解锁  
MDM状态: 未知  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:868605051493499, 128GB  
SIM卡: 未知的IMSI, 插槽: 1  
SIM卡: 未知的IMSI

## 电池信息

容量: - / 4762 mAh 充电量: 78%  
温度: 30°C

## 软件信息

操作系统名称: Android  
操作系统版本: 13  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.8'  
2: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头(辅助):	成功
前置摄像头(辅助):	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:02:13

## 报告详细信息

报告 UUID: 71055168-4b04-47c5-9732-6b4c6c8994e1  
报告日期: 2025-07-15 17:25:54 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8  
数字签名:

ButsRMm031C67mpe3wmKUhpGas4+Wxor6dEBNNARqpHJKKb6opGCga6OLv9R7NyOfm4hu5JjeHuEozezmp3ET7I+WicZKoceSIF7RvR4js6aMY9/rUH0ok5s9S2POiejWp6NIYTP+XwyalahpUQfSjrS3UPZaHGzkG3ZqRIQFhypXDb0CdXRh3T6o2b96YBeBs2ynn79/F+60ljMYgxiOG39iCxSibtk8irS3NbUKf6du7MboFT0itkcnM37iTa/DQRzmAGyV8CtgETPX3HnY8vtJHYU2voFbdZg5TxTM5Mfw4Fa5CqM+o1PJQJGpDnvAeeizBn6roVri9BA==

---

操作员

监察员