

硬件报告



客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 16 Pro 5G 128GB Desert Titanium
营销名称:	iPhone 16 Pro
颜色:	Desert Titanium
RAM:	8GB
序号:	KGQYCG95C2Y
名称:	iPhone 16 Pro 5G 128GB Desert Titanium
IMEI:	350331586046281
IMEI2:	350331588020516
Wi-Fi MAC 地址:	80:96:98:01:5f:c1
内部机型:	MYNF3
A型号编码:	A3293
固件版本:	18.4
区域:	ZP/A
UUID:	00008140000655181133001C
ECID:	000655181133001C
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:350331586046281, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466011701066712, ICCID: 89886017157810667068, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5DH9V0120H0000RZ1	充电次数:	66
容量:	3614 / 3544 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	72%	健康水平:	100%
温度:	30°C	Apple最大容量 (UI) :	100%
Apple健康指标:	120		

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	39 37 31 30 30 32 37 42 30 39 34 38 00		不适用
后置摄像机模块	DN8H9P0QLLQ00002G6		不适用
后置超宽摄像头模块	DN8H8209URN00002MW		不适用
后视摄像机模块	F0WH9X01P5L00005KR		不适用
电池	F5DH9V0120H0000RZ1		不适用
芯片板	KGQYCG95C2Y		不适用
前置摄像机模块	F0WH9Z02B0400006X1		不适用
前红外摄像机模块	F8PH9K024YK0000B6D		不适用
LCD	GVCH9C02UG600005DQ+A+A0EB 469N23B128514820+FXRH8P00G GT0000HAX+900000000000000000 00000000+00000000000000000000 0G5YH8S07R4H00007LUDUAG00 00003000000000000000HCCM324 0C06FLYACCD0CDC		不适用
LCD-玻璃	FXRH8P00GGT0000HAX+9000000		不适用

	000000000000000000	
光传感器	39 37 31 30 30 32 37 42 30 39 34 38 00	不适用
MLB	G2CHAB00YRU0000FDW	不适用
未加工面板	GVCH9C02UG600005DQ+A+A0EB469N23B128514820+FXRH8P00G GT0000HAX+900000000000000000 00000000+000000000000000000 0G5YH8S07R4H00007LUDUAG00 0000300000000000000HCCM324 0C06FLYACCD0CDC	不适用
振动器电动机	GH9H83C00E60000HE4+83CBC	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	不可用
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:05:06

报告详细信息

报告 UUID： e11ff10b-55db-4517-9133-63aae2318570
报告日期： 2025-04-10 17:24:52 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

j1dYJd2gzZ4oSQXinALnzf+9MYCOrOinal800CrtsoYHwT8mII4MDVb6E5la06oxE/5pzl3U7mg46Doh01TDZZwanOIQS9XGiM6R9hf34OjJF12mzSba/v1UXPbJr28X0zAcTnaoGXvL6t9IfOY40qeC0rkZbuGI4EblJ7JCzi7qCa
vz4akWSWq8E9c/XGKuwekLuL2QNbma86XHz9IVx5U+33CbSvCT07PsvpHlvgbgP0puxV0ORTToj9g+S5wyzGEryitxYlj9EQ0Ed0sxj+B8EvQ5y849FpTpziZfQRmRl8CRUKuWhOs4ToCJGPtdeq5FUc9XzU2/UBtHHKqrA==

操作员	监察员
-----	-----