



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Sierra Blue  
营销名称: iPhone 13 Pro Max  
颜色: Sierra Blue  
RAM: 6GB  
序号: HXW516V0JC  
名称: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Sierra Blue  
IMEI: 353652733769575  
IMEI2: 353652734272629  
MEID: 35365273376957  
Wi-Fi MAC 地址: f4:be:ec:6d:d3:d5  
内部机型: MLL93  
A型号编码: A2643  
固件版本: 18.3.2  
区域: TA/A  
UUID: 00008110001658992286801E  
ECID: 001658992286801E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353652733769575, 128GB  
SIM卡: IMSI: 466977001530531, ICCID: 89886972106702796157, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	F5D13928FMW13XD9R	生产日期:	202139
充电次数:	1283	容量:	4016 / 4325 mAh
损耗程度:	8%	充电量:	57%
健康水平:	92%	温度:	34°C
Apple最大容量 (UI):	93%	Apple健康指标:	73

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 31 34 31 31 32 36 37 41 00		不适用
后置摄像机	13 CE 02 20 04 96 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81375BSGVQ1NMAX		不适用
后置超宽摄像头	13 6E 99 06 06 85 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF1392JN8W02J01F		不适用
后视摄像机	11 CC 90 19 08 29 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF1366C9K3KGRP4P		不适用
电池	F5D13928FMW13XD9R		不适用
芯片板	HXW516V0JC		不适用
排线	46 57 50 31 33 32 36 32 42 51 51		不适用

前置摄像机	51 39 34 38 41 4A 00	不适用
前置摄像机模块	30 25 01 FA 17 2C CC BE	不适用
前红外摄像机	DNM13526PSWQ7H55L	不适用
前红外摄像机模块	C5 14 53 55 74 43 FA 0D	不适用
LCD	DN813742SP4Q1QCEL	不适用
LCD-玻璃	G9P1386R0GFPQCLAP+A2000000 000000002B1+FXV1287181P0JW 49R+130582330001320009495942 63+00000000000000000000AB9C E40548SL000000000000000000 00000000000000HD6J30407QJN HAA0002011	不适用
光传感器	FXV1287181P0JW49R+130582330 00132000949594263	不适用
MLB	30 33 31 30 31 34 31 31 32 36 37 41 00	不适用
未加工面板	G2C140303P20XDJA	不适用
振动器电动机	G9P1386R0GFPQCLAP+A2000000 000000002B1+FXV1287181P0JW 49R+130582330001320009495942 63+00000000000000000000AB9C E40548SL000000000000000000 00000000000000HD6J30407QJN HAA0002011	不适用
	FTN1394296707488S+XAP1XX	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.3.2  
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:06:25

### 报告详细信息

报告 UUID: 0266ec3b-8d05-4a62-a43e-40339fe083f7  
报告日期: 2025-06-11 10:15:09 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2  
数字签名:

b3LN2K2SCmuZwJxw57gABPhAVpbVIFPCSQzNH43l5awPYRL0wb5G96Ubx/CRrpYFI0YwufGyWe8THHZRAhtSXp9fj/IOUvA+ff/ksD8dzix5f1Z8tLmsbdfj5uvODmwOhUnmv3a5Ii5Fy5o9xE8JZ0YniDHS0xktGvxDmbiOG  
Ymk47YEFICMUDesbkGoGieqx8PbtNON4F/HMiZHC3gQ42dN6HVT3dAHuY ZHtCG6ju6A5uDJ+z2ZFzdr2yooxH+Tm6CZ3nbK7l8a9ubibFnuFFO1J6uVqkA3JcVLAiu+NSN68Cy6jk7tUJeGXwrnjFW5perL0rgOB99mwPKSg==

