



硬件报告

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Sierra Blue
营销名称:	iPhone 13 Pro Max
颜色:	Sierra Blue
RAM:	6GB
序号:	HF3H377D1H
名称:	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Sierra Blue
IMEI:	350381397889510
IMEI2:	350381397565722
MEID:	35038139788951
Wi-Fi MAC 地址:	dc:b5:4f:3b:2a:fa
内部机型:	MLLE3
A型号编码:	A2643
固件版本:	18.5
区域:	TA/A
UUID:	00008110000E1910223A801E
ECID:	000E1910223A801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:350381397889510, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466056011551487, ICCID: 89886050821023764867, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y0511160WQ68823	供应商:	F
生产日期:	202051	充电次数:	0
容量:	4390 / 4325 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	95%	健康水平:	100%
温度:	28°C	Apple健康指标:	81

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 33 30 32 39 32 32 30 33 00		不适用
后置摄像机	14 CD 02 06 05 79 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81413PT6CQ1NMAS		不适用
后置超宽摄像头	14 CF 80 04 07 42 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF1442Q5W402J01N		不适用
后视摄像机	11 CB 89 12 16 59 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN81321H72BKGRP3K		不适用
电池	F8Y0511160WQ68823		不适用
芯片板	HF3H377D1H		不适用
排线	46 57 50 31 33 36 34 35 47 41 57 51 39 34 38 44 4D 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 35 15 DF E5		不适用

前置摄像机模块	DNM14112G3XQ7H56E	不适用
前红外摄像机	C5 14 11 59 24 91 F6 0E	不适用
前红外摄像机模块	F8P14270AHDQ1QH1K	不适用
LCD	G9Q1403XCDCPQCLAW+A200000 00000000001B1+FXV13553ZLZ0J W495+0A06523700013200099360 0263+00000000000000000000JB9 SFG2140BL000000000000000000 0000000000000000LCDJ38401K 3NLAA0002012	不适用
LCD-玻璃	FXV13553ZLZ0JW495+0A0652370 00132000993600263	不适用
光传感器	30 33 31 38 33 30 32 39 32 32 30 33 00	不适用
MLB	G2C14470KNZ0XDKA	不适用
未加工面板	G9Q1403XCDCPQCLAW+A200000 00000000001B1+FXV13553ZLZ0J W495+0A06523700013200099360 0263+00000000000000000000JB9 SFG2140BL000000000000000000 0000000000000000LCDJ38401K 3NLAA0002012	不适用
振动器电动机	GH714052XSQ07478X+XAP1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头（辅助）:	成功	前置摄像头（辅助）:	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:08:57

报告详细信息

报告 UUID: 4bce30ac-d55d-4086-8ccb-ff898261f4b3
报告日期: 2025-06-19 10:44:06 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1
数字签名:

c3nZ8d50ntFaa7QbAAp4+ct4goC1AcHmR+HDWX7SaRkD8/2N5neljktbNPNlGsrDx21iPn9R7kOZmL2vEzYwSE18mllRFYs/86YFmGC6dAyQdOhHczhuaqWkiqrcg3kwxilF80zfiBsSPskdC7/exHMYy3h4FW95xyeISKsQZv3b
WIA6sTdRaylyCQ/593cZPexUifDNkj0G+UpQDSshBvREhNJ8Y9G9cph2kloSHYjklmrFHCJWHHJSEkhEOQgeUVc/lq/HzxQ7KDtOhvZMDq71lOwXrqG77oPUhWaJ37OizU5dPHWxdimbsU4U/i3Qnokb/DQk6afF9u/S7qmw==