



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Blue
营销名称: iPhone 13
颜色: Blue
RAM: 4GB
序号: YCYL9G5X41
名称: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Blue
IMEI: 351264780888795
IMEI2: 351264780269756
MEID: 35126478088879
Wi-Fi MAC 地址: a8:8f:d9:e3:d9:4c
内部机型: NLPK3
A型号编码: A2633
固件版本: 18.3.2
区域: TA/A
UUID: 00008110001155090EB8801E
ECID: 001155090EB8801E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351264780888795, 128GB
SIM卡: IMSI: 466924191079950, ICCID: 89886920041910799508, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y245512ME18FLAH	生产日期:	202245
充电次数:	583	容量:	2880 / 3208 mAh
损耗程度:	11%	充电量:	77%
健康水平:	89%	温度:	31°C
Apple健康指标:	146		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 33 41 39 34 36 30 30 32 00		不适用
后置摄像机	11 CD 29 23 08 11 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL14351Y5SQ7172F		不适用
后置超宽摄像头	13 6F 44 05 11 33 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF13327KMRQ59R2T		不适用
电池	F8Y245512ME18FLAH		不适用
芯片板	YCYL9G5X41		不适用
排线	46 57 50 31 32 39 36 30 34 30 33 51 39 34 38 43 57 00		不适用
前置摄像机	28 28 B1 5E DA 28 CD 4E		不适用

前置摄像机模块	FWW20220150Q7GJ39	不适用
前红外摄像机	C5 15 13 4D 04 44 0F 12	不适用
前红外摄像机模块	DN8226207XQQ1Q936	不适用
LCD	G9Q1422BML0PR5QAF+A2000000 000000000201+GHC120405HF17V P90+050762480001460011246132 63+00000000000000000000ABA8 E91394BJ000000000000000000 00000000000000LS6J23484EDN L5A0002012	不适用
LCD-玻璃	GHC120405HF17VP90+050762480 00146001124613263	不适用
光传感器	30 33 31 38 33 41 39 34 36 30 30 32 00	不适用
MLB	F3X13370NPG0X7L8	不适用
未加工面板	G9Q1422BML0PR5QAF+A2000000 000000000201+GHC120405HF17V P90+050762480001460011246132 63+00000000000000000000ABA8 E91394BJ000000000000000000 00000000000000LS6J23484EDN L5A0002012	不适用
振动器电动机	FTN228346R7033988+XQA1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.3.2
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:08:43

报告详细信息

报告 UUID: cd0df1e7-a875-474b-86b4-1c9d0313aff5
报告日期: 2025-06-12 16:36:16 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

myWY6bw7jX4adnkLIVOr9SHzexlK9S17M0Ze650aub4XinlRk0n8Gfpu2oWlmgT2qq+2S12cSaogrfZKkAu5hn6MPeZiQchmE7iKkX4cpaJGGmN+xHq0wlvUToHxb77xmdf/NcuGH9m7AAK6N1sl.khF6Aznd+WuDRMUqMyl/niM4Llk
klCj0Dal8P1G9jqPsxUwefUNgt+O1c85tY0Z5WoW8WfhorPMM1eEo19GQ1xtYmAbYEn0k5ADpXp15RBkd+tcIQHsJy0Pa/oOZ28XnA3zSxYwQCVhy/mf70NVGE5/vCBdQxP1fEXKs5e2X0VOxF3IPduyNWO85PSJQ/Tqg==

