



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 5G 128GB Starlight
营销名称: iPhone 14
颜色: Starlight
RAM: 6GB
序号: JHJ9R7K59R
名称: iPhone 14 5G 128GB Starlight
IMEI: 356150800486634
IMEI2: 356150800717947
Wi-Fi MAC 地址: 28:c1:a0:da:e7:a4
内部机型: MPUR3
A型号编码: A2882
固件版本: 18.4.1
区域: TA/A
UUID: 00008110000C45C401A0201E
ECID: 000C45C401A0201E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356150800486634, 128GB
SIM卡: IMSI: 466977001841148, ICCID: 89886972109702602326, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y319711YU231LA1	生产日期:	202319
充电次数:	465	容量:	2832 / 3259 mAh
损耗程度:	14%	充电量:	28%
健康水平:	86%	温度:	29°C
Apple最大容量 (UI):	86%	Apple健康指标:	180

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 30 35 45 31 32 37 37 36 00		不适用
后置摄像机	24 CD 70 05 05 52 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF31934X9J17RQWE		不适用
后置超宽摄像头	29 D3 19 01 00 83 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM31921Q6Z169M1V		不适用
电池	F8Y319711YU231LA1		不适用
芯片板	JHJ9R7K59R		不适用
排线	46 57 50 33 31 37 32 35 53 46 4B 51 39 34 38 44 32 00		不适用
前置摄像机	61 13 22 56 CF 28 00 00		不适用
前置摄像机模块	DN83166C7KQ1CYG3T		不适用

前红外摄像机	C5 25 13 51 54 86 00 13	不适用
前红外摄像机模块	F8P31920QBK15F3GR	不适用
LCD	G9Q3083EG5P1502AZ+A1000000 0000000001A0+FXG24940T2J15Y 99J+0A0882900001230016904959 83+3083E0000000QA000000JD2H AI0451YN00000000000000000000 00000000000000AY4L034YZMTR S3A0012002	不适用
LCD-玻璃	FXG24940T2J15Y99J+0A0882900 00123001690495983	不适用
光传感器	30 33 31 31 30 35 45 31 32 37 37 36 00	不适用
MLB	HG9321701WC1JRF1	不适用
未加工面板	G9Q3083EG5P1502AZ+A1000000 0000000001A0+FXG24940T2J15Y 99J+0A0882900001230016904959 83+3083E0000000QA000000JD2H AI0451YN00000000000000000000 00000000000000AY4L034YZMTR S3A0012002	不适用
振动器电动机	GH931743FZG1FVDAA+XPCC2C	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:05:30

报告详细信息

报告 UUID: 6eb824ff-0785-4054-8e3c-116879438891
报告日期: 2025-05-06 16:48:09 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

Cmhoetr8JaK05Hj/RWh+4EtdNitt+Y/vhAhVC5c8jtX08CfjC4pSqx8MtrmEjZt2+fvB5TsfMeykPY42uO6i5e9nc1smi5z1PjPfmv+5OrYPzkygzbgrGMFBb3rH0nCELLoFTqhX0kIIZQV2NiJPFLSyxbHkCCAK7jnEPtBs4ycvo
pr7DwNYUr2iaK6BxK+p0z6rvqUHVe3ep5Gv/7M8z8FsTfJ3gm0VX4SJLuXgSUN+MCl+Dn7c5ZW3Xz9TvX8roXJy//ZlBtQ467zHmb6YFiNv91HwkadoUhdIXvABL4KR9eSKiOHya5z1E6lZG0vc3mb4k/1kWelHX+sQzA==