



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Sierra Blue
营销名称: iPhone 13 Pro Max
颜色: Sierra Blue
RAM: 6GB
序号: YHY0J42XJC
名称: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Sierra Blue
IMEI: 354786251952400
IMEI2: 354786251586844
MEID: 35478625195240
Wi-Fi MAC 地址: 48:35:2b:11:3d:eb
内部机型: MLL93
A型号编码: A2643
固件版本: 18.3.2
区域: TA/A
UUID: 0000811000014D592643801E
ECID: 00014D592643801E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354786251952400, 128GB
SIM卡: IMSI: 466011100409668, ICCID: 89886011157804096684, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D15255VRS13XD9U	生产日期:	202152
充电次数:	1161	容量:	4103 / 4325 mAh
损耗程度:	6%	充电量:	65%
健康水平:	94%	温度:	28°C
Apple健康指标:	105		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 36 43 44 32 31 44 37 33 00		不适用
后置摄像机	17 CD 51 14 01 61 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82022MP8UQ1NMAD		不适用
后置超宽摄像头	16 CF 33 12 18 35 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF1523BM1W02J018		不适用
后视摄像机	16 CF 19 11 00 85 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN81532F70SKGRP1G		不适用
电池	F5D15255VRS13XD9U		不适用
芯片板	YHY0J42XJC		不适用
排线	46 57 50 31 34 35 34 4A 52 38 46		不适用

前置摄像机	51 39 34 38 44 57 00	不适用
前置摄像机模块	28 28 B1 5A FF 7A 70 14	不适用
前红外摄像机	F0W1516058G0KG06C	不适用
前红外摄像机模块	C5 14 D0 55 56 46 16 0C	不适用
LCD	F8P201218G2Q1QHWN	不适用
LCD-玻璃	G9N2024S0PTPQCLA8+A2000000 000000001B1+FXC14321H4G0J W49F+0A01025900013300105260 5263+2023S0000000N7000000JB CWHB0482CL0000000000000000 000000000000000000LCBJ4974 WA8NLBA0002011	不适用
光传感器	FXC14321H4G0JW49F+0A010259 000133001052605263	不适用
MLB	30 33 31 38 36 43 44 32 31 44 37 33 00	不适用
未加工面板	G2C20420AKJ0XDJC	不适用
振动器电动机	G9N2024S0PTPQCLA8+A2000000 000000001B1+FXC14321H4G0J W49F+0A01025900013300105260 5263+2023S0000000N7000000JB CWHB0482CL0000000000000000 000000000000000000LCBJ4974 WA8NLBA0002011	不适用
	GH7201188WH07478Z+XAP1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.3.2
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:03:54

报告详细信息

报告 UUID: 3b39a67a-2592-4695-8675-d56edf028336
报告日期: 2025-05-12 17:42:01 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

C2EhrEukgUpDVBFB7rElrCoqpyksD4rBrOwUuoi0PxVRNn38RfiO5ruQjVCF8dDKplmfnr/y0KZmly/afFDLDaNUxk8mzTGZcG8f3cahdlszGAX5BCNm9P4ZIN3G18lw+mD5KL1ZLXBOSjVH7tdEQL4Oi5ecgf+uBkS8iL0yx4O4V
TFfihsg3K2DCNxE5e4C61SvrKUviXjefjBD5PBOPPT5vpov0c/BkgIVkOo50wbdVdBuhsOHsctv/Ajxyu8W4GjwPkqzmqkZdhTunm63XX12QqRUWxoy/k92sRcP0rxQErSb2pBRHctsb/JgqhQpVta8oc6PO4Gphsugp5A==

