



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 256GB Pacific Blue
营销名称:	iPhone 12 Pro Max
颜色:	Pacific Blue
RAM:	6GB
序号:	G6TF41D20D56
名称:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 256GB Pacific Blue
IMEI:	357677125457840
IMEI2:	357677125651384
MEID:	35767712545784
Wi-Fi MAC 地址:	40:c7:11:26:c5:db
内部机型:	MGDF3
A型号编码:	A2411
固件版本:	18.4.1
区域:	TA/A
原产国:	Foxconn Shenzhen, China
生产日期:	202104
UUID:	00008101001034600EB9003A
ECID:	001034600EB9003A
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:357677125457840, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466977007114378, ICCID: 89886972409702364624, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D10126PEAQ4C09P	生产日期:	202101
充电次数:	1432	容量:	3409 / 3666 mAh
损耗程度:	8%	充电量:	82%
健康水平:	92%	温度:	31°C
Apple最大容量 (UI) :	93%	Apple健康指标:	192

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 44 35 35 39 31 35 37 00		不适用
后置摄像机	06 CA 50 04 10 48 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN80481WKAAH1HW17		不适用
后置超宽摄像头	06 CA 41 10 16 37 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN80482A9Z5MR261B		不适用
后视摄像机	06 CE 61 08 20 31 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN80482NCUKKDH71D		不适用
电池	F5D10126PEAQ4C09P		不适用

芯片板	G6TF41D20D56	不适用
排线	46 57 50 30 35 32 36 4A 32 51 47 4D 56 46 59 37 58 00	不适用
前置摄像机	30 25 01 F9 AE 29 49 86	不适用
前置摄像机模块	DNM10220UNAN0DQ3M	不适用
前红外摄像机	C5 04 D6 51 85 82 EE 01	不适用
前红外摄像机模块	DNM10120617N96452	不适用
LCD	G9N1014L5EFMRY1AW+A100000 0000000000110+FXG05131DJHN7 7F7N+40049279000135001108607 263+0000000000000000000000 00000000000000000000000000 0000000000000000LYRH506CMDT ML9A0000112	不适用
LCD-玻璃	FXG05131DJHN77F7N+40049279 000135001108607263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 44 35 35 39 31 35 37 00	不适用
MLB	G2C103703Z4PV1MC	不适用
未加工面板	G9N1014L5EFMRY1AW+A100000 0000000000110+FXG05131DJHN7 7F7N+40049279000135001108607 263+0000000000000000000000 00000000000000000000000000 0000000000000000LYRH506CMDT ML9A0000112	不适用
振动器电动机	GH910176C3QM8RWAG+XTEEC1	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:19:55

报告详细信息

报告 UUID： 4c584257-838d-44e9-8e99-0f4f4a0a30d0
报告日期： 2025-05-15 16:20:35 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

rS+fiO1gFd8PLjirP+rzpAVJYX3A4FIH0ez9IY4cRl/S7fZJgyiOtwd6ggPaOG+luEHVvywi9rL7CJYcbgjR1+Pfi1tIge48veg6FmZrimB6H/Zh5fVDIxXGgf4nj8PC8zsqklhUjCqnVYYw8NiodC3YpUhEHW0WBBRe2ZPBhgq4Lf
mXel2g7GofTWZZbTDFYIHbZA1WFYUm5N4LnNe+jTlejA0xAhd+fb+VxivgAb0kZqQkR/mxpqD0KxRlI6+PwuUj/IZF45QWNBsVLfuOBMTylZAnnmJTfKUp2l/0rq8WncN6izFY7Pdk02VsWyYzEshpgFCGRTWq/NDQg==

操作员

监察员