



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 Pro 5G 512GB Space Black
营销名称: iPhone 14 Pro
颜色: Space Black
RAM: 6GB
序号: WKQC724Y69
名称: iPhone 14 Pro 5G 512GB Space Black
IMEI: 354542504705636
IMEI2: 354542504797773
Wi-Fi MAC 地址: c4:ac:aa:ef:e5:e7
内部机型: MQ1M3
A型号编码: A2890
固件版本: 18.0
区域: TA/A
UUID: 0000812000027D200A80C01E
ECID: 00027D200A80C01E
EID: 89049032007108882600137053686923
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354542504705636, 512GB

电池信息

序号:	F8Y23821X06217W7D	生产日期:	202238
充电次数:	563	容量:	2721 / 3181 mAh
损耗程度:	15%	充电量:	54%
健康水平:	85%	温度:	31°C
Apple健康指标:	207		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 45 31 44 34 30 46 37 35 00		不适用
后置摄像机	25 D0 14 16 05 85 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82396NT9R12J52W		不适用
后置超宽摄像头	22 CF 02 02 11 64 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82366FBLJ1M2K10		不适用
后视摄像机	21 D0 54 20 03 32 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2402BTJH15F94N		不适用
电池	F8Y23821X06217W7D		不适用
芯片板	WKQC724Y69		不适用
前置摄像机	43 19 20 16 CF 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF23743B6E1CX82X		不适用
前红外摄像机	C5 24 18 65 74 97 1B 0C		不适用
前红外摄像机模块	F8P23550RTL15F21X		不适用
LCD	G9P2393QPKF14YCAR+A1000000 000000002B0+GR923250GMX1T		不适用

RJ9U00000000000000000000000000000000
0000+2393Q0000000PS000000JC
6SGJ2503YO00000000000000000000
00000000000000000000LGBK32154
YXRS9A0002002

LCD-玻璃	GR923250GMX1TRJ9U0000000000 00000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 45 31 44 34 30 46 37 35 00	不适用
MLB	G2C24130QZ51JTL3	不适用
未加工面板	G9P2393QPKF14YCAR+A1000000 0000000002B0+GR923250GMX1T RJ9U000000000000000000000000 0000+2393Q0000000PS000000JC 6SGJ2503YO000000000000000000 00000000000000000000LGBK32154 YXRS9A0002002	不适用
振动器电动机	GH72342433H1FMM88+ZPB1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.0
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:09:35

报告详细信息

报告 UUID: b0773888-87e7-49dd-8d19-b7c87ee3c7de
报告日期: 2025-03-31 11:06:16 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

BNaviIDBKVP6kV221CVAPERY6IWjxZQoGwrIXUf7se/O83j599cGThlyxa0TiBlZQbtgQkCzEgREsnlx09hC2aQ0jrflsCo1yXSG2tHjjoyA7SebxFHqQFiHbJ07m7K6Phtighe31F6br0LRinWawgu73Z7pPoGCmWEHv36VNOiBb
JBgXFRtOH7NUw/B+feRhwTCjeo/D1MgZmEV3lbQ1dX/43e3gB4QNIDYnviafxOvdAHhkHGvzpwUWiiS52DxoLUzpnCza8ZxUhn94WleC51kyh2hwKomsosus/N19yFDDHNK/3d8mg1m5sCK5EUn3FL74+hjjRjDqye1cA==