



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：Taiwan

擦除提供商：Blancco

擦除技师：cyqcteam001@gmail.com

运营商详细信息

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 14 5G 128GB Blue

营销名称：iPhone 14

颜色：Blue

RAM：6GB

序号：JXF2WJ5423

名称：iPhone 14 5G 128GB Blue

IMEI：350667479705016

IMEI2：350667479782676

Wi-Fi MAC 地址：68:83:cb:7d:7c:8f

内部机型：MPVN3

A型号编码：A2882

固件版本：18.5

区域：TA/A

UUID：000081100018756C1489401E

ECID：0018756C1489401E

EID：89049032007108882600134875513026

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:350667479705016, 128GB

电池信息

序号：FG923931UWN22XP6C

生产日期：202239

充电次数：1482

容量：2433 / 3259 mAh

损耗程度：26%

充电量：70%

健康水平：74%

温度：34°C

Apple健康指标：359

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 41 39 31 32 37 45 31 31 00		不适用
后置摄像机	18 CB 56 14 07 67 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL23940U9F17RRAR		不适用
后置超宽摄像头	1C D3 96 24 15 21 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM23645H7M169M17		不适用
电池	FG923931UWN22XP6C		不适用
芯片板	JXF2WJ5423		不适用
排线	46 57 50 32 33 32 32 44 51 5A 53 51 39 34 38 42 39 00		不适用
前置摄像机	50 15 01 85 CA 1C 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W237718K41CYF1P		不适用

前红外摄像机	C5 24 50 65 65 C2 12 0D	不适用
前红外摄像机模块	HNQ23576HMD15F7DS	不适用
LCD	GVH2346874Z1501AA+A1F127B0 188AB8882100+FXT22640JWD15 Y99G+35075302000123001610513 983+00000000000000000001P88 H52RR18CM12M5AAU UW000000 000000000000000000LQ4K3026 9AKRS3ACCCDDE	不适用
LCD-玻璃	FXT22640JWD15Y99G+35075302 000123001610513983	不适用
光传感器	30 33 31 38 41 39 31 32 37 45 31 31 00	不适用
MLB	G2C24010JV11JRFA	不适用
未加工面板	GVH2346874Z1501AA+A1F127B0 188AB8882100+FXT22640JWD15 Y99G+35075302000123001610513 983+00000000000000000001P88 H52RR18CM12M5AAU UW000000 000000000000000000LQ4K3026 9AKRS3ACCCDDE	不适用
振动器电动机	FTN2361325P1FVC84+XPC1AD	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
电池损耗:	失败	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 失败

测试时间: 00:05:48

报告详细信息

报告 UUID: c4337d54-64ca-478e-bea4-0000206c1135
报告日期: 2025-08-21 11:35:04 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名:

P8fgLnFks402+8l/sFFMZzw2w8XwmiN+We+Xl22N7NN2Q//1R1ihiCLHXELugkhs3FgQZfhD90QNeL9qY2HbbZqZyRqMDTh+ZxT7DQXIPJ7OW702qM/A0kAnpUPjGSZXMeZNcFShx7mymEthNn7g6zapvdxkr6LvD46cz0P7SU05T9Ushny7CmesN2H4eZsLBsHn+AWHAXsZA+vzc6RkvHAon+1n4c1NylkzQTJ798mi91T2Aref7AYixreLbYEMVBpBCc8hwLBTm9SxuZ95/mDnLr8EmDEYnaRb//+Ux9gnT/w1M0/3uSm/j9kIXvHj+2ITgdMggFr2iZ7UbvvgQ==