



硬件报告

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 15 Pro 5G 128GB Blue Titanium

营销名称: iPhone 15 Pro 颜色: Blue Titanium

RAM: 8GB

序号: HW4WYDF3V5

名称: iPhone 15 Pro 5G 128GB Blue Titanium

IMEI: 356176845531316 IMEI2: 356176844613966 Wi-Fi MAC 地址: fc:31:5d:34:7b:52

内部机型: MTV03 A型号编码: A3102 固件版本: 18.6.2 区域: ZP/A

UUID: 00008130001660A80EEA001C

ECID: 001660A80EEA001C

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356176845531316, 128GB

电池信息

序号: F5DH0P00UBQ00006TQ 890 充电次数: 损耗程度: 14% 容量: 2824 / 3254 mAh 充电量: 30% 健康水平: 86% 温度: 33°C Apple健康指标: 187

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件当前原件与原件相同环境光传感器30 33 31 39 38 35 35 45 32 31 30不适用

44 00

后置摄像机模块 DN83472RMFZ1RXK3W 不适用 后置超宽摄像头模块 DN83412TNBB1V6N6Y 不适用 不适用 后视摄像机模块 GCF3477EQQL23412C 电池 F5DH0P00UBQ00006TQ 不适用 芯片板 HW4WYDF3V5 不适用 前置摄像机模块 GCFH0V04YCF0000041 不适用 前红外摄像机模块 F8P34612GC21XF73P 不适用 LCD GVC33943QA31PHQAK+A1DB361 不适用

53DRS0ADDE0EEC

LCD-玻璃 FXRGYW0008A000064T+9000000 不适用

000000000000000000

光传感器 30 33 31 39 38 35 35 45 32 31 30 不适用

44 00

MLB F3XH1300JTU0000BXV

未加工面板 GVC33943QA31PHQAK+A1DB361 不适用

不适用

53DRS0ADDE0EEC

振动器电动机 GH9H0W30MMX000009F+A5CA4 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.6.2

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi: 成功 蓝牙: 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 成功 相似度: 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 静音键: 不可用 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 面部ID: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:08:04

报告详细信息

报告 UUID: 9d7167bd-4957-46bb-b2ca-c79440b78bab

报告日期: 2025-10-13 14:09:25 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

数字签名:

mExoM+Inpt156lqvsdCzg71OwwEu1HRH2xPk2e1oT++tAftkLPM9GcgEehOUtM5MuMBaA3u/njwdCAXwKXda31sG7wwLyTpA9Vm05TXOU2MhDKoP6nceRhcJysHNwPXE7GqQ7MMbC15w0KZZYBRrHfms6SHGzzwl0697RTfqk64EwqtU40j9zCCojVmAD0P4VRe8u2ho+KG0lq3p8ahPlsrBQjM2RNwldl9JtTFBknFlJQ44agcYFdf+11qohvn/HsoBFrNuTirfWh4Uj/qm3GIPiLCSbMePCVcFkUt++zcOQSvgEgdJSW6VdTX+zbxblZ5NDhQd6WHVFBHf6lzjg==