



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 16 Pro 5G 256GB Desert Titanium  
营销名称: iPhone 16 Pro  
颜色: Desert Titanium  
RAM: 8GB  
序号: K077W9M6N6  
名称: iPhone 16 Pro 5G 256GB Desert Titanium  
IMEI: 351817728853294  
IMEI2: 351817728856149  
Wi-Fi MAC 地址: 38:7f:8b:d6:20:28  
内部机型: MYNK3  
A型号编码: A3293  
固件版本: 18.6.2  
区域: ZP/A  
UUID: 00008140000E358A0107801C  
ECID: 000E358A0107801C  
EID: 89049032007408882600215491136010  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351817728853294, 256GB

## 电池信息

序号:	F8YHHZA0P5N0000RZ2	充电次数:	8
容量:	3630 / 3544 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	79%	健康水平:	100%
温度:	36°C	Apple健康指标:	96

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	39 37 31 30 30 41 45 44 30 35 46 31 00		不适用
后置摄像机模块	DN8HHG0186B00002G6		不适用
后置超宽摄像头模块	F0WHGH00G2Y0000488		不适用
后视摄像机模块	DN8HHX09F9R00005KQ		不适用
电池	F8YHHZA0P5N0000RZ2		不适用
芯片板	K077W9M6N6		不适用
前置摄像机模块	GCFHHS04B1400006X2		不适用
前红外摄像机模块	F8PHH203CXM0000B6D		不适用
LCD	G9PHH7F10QA00005DP+A+A100 000000000000110+FXRHGL00T M0000HAX+90000000000000000 0000000+5224G0000000P400000		不适用

01F5MH20048B3S000000U00000  
0002000000PE000PTHCCN2070  
KTZFLYA0002001

LCD-玻璃	FXRHGL000TM0000HAX+9000000 000000000000000000	不适用
光传感器	39 37 31 30 30 41 45 44 30 35 46 31 00	不适用
MLB	G2CHJ600MKU0000FDX	不适用
未加工面板	G9PHH7F10QA00005DP+A+A100 000000000000110+FXRHGL000T M0000HAX+90000000000000000 0000000+5224G0000000P400000 01F5MH20048B3S0000000U00000 0002000000PE000PTHCCN2070 KTZFLYA0002001	不适用
振动器电动机	LCSHHJ003900000HE3+A3CF4	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.6.2  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:09:20

### 报告详细信息

报告 UUID: a57d4ed3-2843-4469-a82b-38f3247d5b26  
报告日期: 2025-09-17 09:28:17 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1  
数字签名:

M6pKwIKbjCo8EVTXvDOzyxtiRjFVDmb9xQTN3KPDmE03VCxEwQoyXx3+P9oR6PPhZJEVPH9YXu6oB1T5uAsl87e7WRzLVGejRwK8yj9fCo097JPPXPJ2T3I2MCzo+Bx8OBBJvAS9s6vvc26YO5Bv191QWAlqMxDMNdU8D9XR304a  
ByT1J3yR6cCHIX1UwBxM7kN1F0L3GXuubllQwzyhIUxpAtv3VweL0g462kYGht9tml0Ta3Jjsxf4AYM+FFtshuk3YckTrZfwU9DVyG+FLxbBisCYD42vbrlNABFEZp+f4eDSGWAvy3JxY0mRlR+gP3bd5qAPncHowYeDp8FSQ==

操作员

监察员