



## 硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 13 mini GSM+CDMA 128GB Pink

营销名称: iPhone 13 mini

颜色: Pink RAM: 4GB

序号: FJ0CWJ9KLJ

名称: iPhone 13 mini GSM+CDMA 128GB Pink

IMEI: 358082907131888 IMEI2: 358082907482141 MEID: 35808290713188 Wi-Fi MAC 地址: 64:6d:2f:a8:f9:ed

内部机型: MLK23 A型号编码: A2628 固件版本: 18.6.2 区域: TA/A

UUID: 00008110001109EC2631801E

ECID: 001109EC2631801E

EID: 89049032007008882600096336525355

查找我的iPhone: 解锁 (**硬件**) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:358082907131888, 128GB

电池信息

序号: F8Y1512053314LW8G 生产日期: 202151

损耗程度:4%充电量:50%健康水平:96%温度:35°C

Apple健康指标: 253

设备组件

所有已验证的组件: 通过

 组件
 当前
 原件
 与原件相同

 环境光传感器
 30 33 31 30 32 34 43 34 32 34 37
 不适用

34 00

后置摄像机 12 CF 06 05 06 78 00 00 不适用 后置摄像机模块 DNL15133B3GQ7171N 不适用 16 CB 80 16 07 07 00 00 后置超宽摄像头 不适用 后置超宽摄像头模块 GCF15159AHDQ59R1Q 不适用 电池 F8Y1512053314LW8G 不适用 芯片板 FJ0CWJ9KLJ 不适用 46 57 50 31 33 36 31 36 53 52 57 排线 不适用

51 39 34 38 41 39 00

前置摄像机 28 28 B1 5A DE 66 8F 44 不适用

前置摄像机模块F0W142510AQQ7G753不适用前红外摄像机C5 14 90 51 74 8D 16 09不适用前红外摄像机模块F8P14740E4SQ1QFJE不适用LCDGVC143148DKQ2PHA8+A0DJ194不适用

624B142122480+FXP13140PVM16 M59V+0604720800013800099960 9263+000000000000000000004AA AH46RR0ZVA41BQWY000000000 100000000000000000AY4J3717PJ

0NJ1A6666660

LCD-玻璃 FXP13140PVM16M59V+060472080

00138000999609263

光传感器 30 33 31 30 32 34 43 34 32 34 37 不适用

不适用

成功

成功

34 00

MLB C7H152300V010VTA5 不适用

未加工面板 GVC143148DKQ2PHA8+A0DJ194 不适用

624B142122480+FXP13140PVM16 M59V+0604720800013800099960 9263+000000000000000000004AA AH46RR0ZVA41BQWY000000000 100000000000000000AY4J3717PJ

0NJ1A6666660

振动器电动机 GH714142C4907Y989+XPA1XX 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.6.2

1: 'Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.18'

成功

硬件检查

WiFi:

扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: LCD 背光: 成功 成功 加速计: 成功 相似度: 成功 USB: 指南针: 成功 成功 振动: 成功 音量键: 成功

蓝牙:

面部ID:

屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 前置摄像头(辅助): 摄像头(辅助): 成功 成功 电池损耗: 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功

 陀螺仪:
 成功

 自动旋转:
 成功

总体: 成功

测试时间: 00:06:39

报告详细信息

报告 UUID: f4d0d307-28af-444f-8ed5-85215d62b153

报告日期: 2025-09-17 16:45:52 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

数字签名:

Lj8uQQF48jInyl9ijAlZ5XJqdEPY9IQbbeJAPR+zphmTNcwKu5sdsMjMm0apSprGms6RocnjVSdKZhJLFC/2O9hRnkFeIQSTozksXyCJmgLL0Im0a2l8gmxDV/qtZf+Q1p0lsQoQaGdXD4/+2TBx5D7ix0Nx3raINGpHXroJ6dZk/76T9/l1c+lhrMcQYrv1Xw4B3Ls0C/cfne5K3AB9CPrzL3um+MH0ty+z£X5BvCjgrwcAEXsvuZ5kZVJUwMuHlGRTAG4lgfigjTkdk2eHCCuEX7tnYyf4Q9aC+9k1UygM4hBBT6hSeEvCoE/VX2RJn8BsXN17oKAM6Wqutj54CQ==