



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Pro 5G 256GB Silver
营销名称:	iPhone 14 Pro
颜色:	Silver
RAM:	6GB
序号:	F247G2FH66
名称:	iPhone 14 Pro 5G 256GB Silver
IMEI:	351055828014422
IMEI2:	351055828270685
Wi-Fi MAC 地址:	8c:98:6b:ba:33:be
内部机型:	MQ103
A型号编码:	A2890
固件版本:	18.6.2
区域:	TA/A
原产国:	Foxconn Zhengzhou, China
UUID:	00008120001239DC2683C01E
ECID:	001239DC2683C01E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:351055828014422, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466977001352664, ICCID: 89886972106701017480, 插槽: 1

电池信息

序号:	FG91137050BQ68C37	供应商:	F
生产日期:	202113	充电次数:	0
容量:	3410 / 3181 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	71%	健康水平:	100%
温度:	33°C	Apple健康指标:	81

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 42 32 36 32 36 43 37 41 00		不适用
后置摄像机	25 D3 04 02 03 22 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82424DFEE12J54D		不适用
后置超宽摄像头	23 CE 77 17 08 62 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82416WT711M2K19		不适用
后视摄像机	21 CF 71 25 15 93 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN82442AS5U15F91X		不适用
电池	FG91137050BQ68C37		不适用
芯片板	F247G2FH66		不适用
前置摄像机	82 25 01 32 CC 22 00 00		不适用

前置摄像机模块	GCF2437H9Y91CX83R	不适用
前红外摄像机	C5 24 58 55 94 4C 13 F8	不适用
前红外摄像机模块	F8P2401129D15F2JB	不适用
LCD	G9P2445R2G314YCA8+A1000000 0000000001B0+FXC237214D91TR J9H000000000000000000000000000000 00+2444W0000000PK000000JCAL A11492BO000000000000000000000000 000000000000PWHC3K42514F3 RS9A0013012	不适用
LCD-玻璃	FXC237214D91TRJ9H0000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 42 32 36 32 36 43 37 41 00	不适用
MLB	F3X24450T3P1JTKB	不适用
未加工面板	G9P2445R2G314YCA8+A1000000 0000000001B0+FXC237214D91TR J9H000000000000000000000000000000 00+2444W0000000PK000000JCAL A11492BO000000000000000000000000 000000000000PWHC3K42514F3 RS9A0013012	不适用
振动器电动机	FTN24333D8A1FMN8H+XTC1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.6.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.18'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:06:19

报告详细信息

报告 UUID： b57aa534-5f61-4076-b605-65e7833d549f
报告日期： 2025-09-15 16:56:01 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

数字签名：
onfbLh6ItYLpY14kdFRVsGxH+kKU/5kOnvmtUzg1gNal2+cJ4EIsxQe0nP9YTpkObwzWo7WJYxhgbMqQfqVTzryLXm5F8F3N+O5oIkTAjiQg5DZ8X7TNO+VvUAHK/RSSzhM3vEmX1qbX7O0VzhXUoSoZROUnrsaJqGNnoNkEin056g7oRris8da+uqYk/kle8Ug/jS5I6s4hOTJTASzPzVt+TXjs3n3ACUSF2Y0RgdHf0Ka73WNk8DKOM3BrlLOdis1fatgEXLSzdzj+X4bEhY8bXlX7lIYPPs/rKvgqQYh3bue75rWv3P5GdLxM6Z1pMOOT6Qb/AQoCD54AlgAPeg==