



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 256GB Pacific Blue
营销名称: iPhone 12 Pro Max
颜色: Pacific Blue
RAM: 6GB
序号: G6TDRBPR0D56
名称: iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 256GB Pacific Blue
IMEI: 356727118772688
IMEI2: 356727118918547
MEID: 35672711877268
Wi-Fi MAC 地址: 5c:87:30:b8:8b:01
内部机型: MGDF3
A型号编码: A2411
固件版本: 18.3.1
区域: TA/A
原产国: Foxconn Shenzhen, China
生产日期: 202048
UUID: 00008101000509023484001E
ECID: 000509023484001E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356727118772688, 256GB
SIM卡: IMSI: 466011103913836, ICCID: 89886011157839361384, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D04668HSXQ4C09E	生产日期:	202046
充电次数:	1111	容量:	3822 / 3666 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	72%
健康水平:	100%	温度:	32°C
Apple健康指标:	151		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 39 31 41 31 30 38 42 00		不适用
后置摄像机	05 CC 92 17 07 90 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN80472Y00MH1HW17		不适用
后置超宽摄像头	06 CA 13 25 06 05 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN80473HSDZMR2617		不适用
后视摄像机	04 CC 52 02 09 43 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN80473Y38GKDH71P		不适用
电池	F5D04668HSXQ4C09E		不适用

芯片板	G6TDRBPR0D56	不适用
排线	46 57 50 30 34 33 35 4A 52 55 4B 4D 56 46 59 34 31 00	不适用
前置摄像机	28 28 B1 56 3B 28 EE 87	不适用
前置摄像机模块	F0W035208H5N0DP6X	不适用
前红外摄像机	C5 04 55 49 64 19 0B ED	不适用
前红外摄像机模块	DNM03771J7MN96429	不适用
LCD	G9Q0467UMK3MRY1A0+A100000 0000000000220+FXG042608TTN7 7F7N+40037246000138001091609 263+0000000000000000000000 00000000000000000000000000 0000000000000000LYHH446H975M L9A0000112	不适用
LCD-玻璃	FXG042608TTN77F7N+400372460 00138001091609263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 39 31 41 31 30 38 42 00	不适用
MLB	G2C04840D1VPV1MA	不适用
未加工面板	G9Q0467UMK3MRY1A0+A100000 0000000000220+FXG042608TTN7 7F7N+40037246000138001091609 263+0000000000000000000000 00000000000000000000000000 0000000000000000LYHH446H975M L9A0000112	不适用
振动器电动机	GH904648LAAM8RWAG+ZPEEC2	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.3.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:06:15

报告详细信息

报告 UUID: 51c4233a-4904-428b-aa1f-1054f37cf6ea
报告日期: 2025-05-09 11:19:57 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

loqG2eiI0RmUeS8PPeQ+cr8lfh9X3s5g6NnH5tCFQdnfYFRK3J4+5enuWLRh/pKrY7hlb546nWPOI9iETaDvMZrTRC/J23Osy75BBDjH/3pRYbySPzZ7fdvgkbgBTTrLkIB/PwAZMhnd9S0RGmMQt+BtAJRLA9j6w8kKlFfCnRn4
BQDpxR+e981UyEnwXopHvH3fh/Wb3VgHSDKbAYfh+/Zxs7Sn2zKms/SbD0z010mp4nKFs/RmY+YHzPjbxAf0fHPKvo/1PmrJy82WilHYOVhFUSpTn+4R05YYPHGJEecMS4pfpd10w5jSvJSQ/uOh0Z+vURHCmxc2yHH5Qw==

操作员

监察员