



硬件报告

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Sierra Blue
营销名称：	iPhone 13 Pro Max
颜色：	Sierra Blue
RAM：	6GB
序号：	X75F0H0417
名称：	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Sierra Blue
IMEI：	350381399424837
IMEI2：	350381399132224
MEID：	35038139942483
Wi-Fi MAC 地址：	f8:c3:cc:84:96:f6
内部机型：	MLLE3
A型号编码：	A2643
固件版本：	16.2
区域：	TA/A
UUID：	00008110000155A81E86801E
ECID：	000155A81E86801E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	已锁定
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:350381399424837, 256GB

电池信息

序号：	F8Y13823H0J13XC8Q	生产日期：	202138
充电次数：	562	容量：	3761 / 4325 mAh
损耗程度：	14%	充电量：	31%
健康水平：	86%	温度：	35°C
Apple健康指标：	121		

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	03100ED6170F		不适用
后置摄像机	14 CE 99 13 06 59 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81422RBYGQ1NMCE		不适用
后置超宽摄像头	14 6E 90 25 21 03 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF14461HRR02J011		不适用
后视摄像机	13 CC 81 13 08 11 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN81431EK23KGRP2P		不适用
电池	F8Y13823H0J13XC8Q		不适用
芯片板	X75F0H0417		不适用
排线	46 57 50 31 33 36 34 43 4A 4D 43 51 39 34 38 44 48 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 1A 2D 97 EF		不适用
前置摄像机模块	DNM138280STQ7H56U		不适用
前红外摄像机	C5 14 56 49 54 46 02 F0		不适用

前红外摄像机模块	F8P14220GJGQ1QH1C	不适用
LCD	G9N1407U983PQCLAW+A200000 00000000001B1+FXG13031FXT0J W49Y+1301629200013600106360 9263+00000000000000000000JB9 WGJ1388BL000000000000000000 0000000000000000LCBJ38678E 7NLAA0002011	不适用
LCD-玻璃	FXG13031FXT0JW49Y+130162920 00136001063609263	不适用
光传感器	03100ED6170F	不适用
MLB	G2C1453043R0XDKA	不适用
未加工面板	G9N1407U983PQCLAW+A200000 00000000001B1+FXG13031FXT0J W49Y+1301629200013600106360 9263+00000000000000000000JB9 WGJ1388BL000000000000000000 0000000000000000LCBJ38678E 7NLAA0002011	不适用
Savage	50 61 0B AC C5 14 56 49 54 46 02 F0 06 10 7B 38 15 35 0E 0C	不适用
振动器电动机	FTN13612PQP07488N+XAP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 16.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:02:37

报告详细信息

报告 UUID: 22cc00e3-832c-46b7-9403-e8cefb962a4e
报告日期: 2025-08-18 09:48:52 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

数字签名:
dFbgLEEtSUsosxBqpXhygpDvfyYcqF6WsymAgmwSMuqY7U9ZGvbyx2nUuXzJOfmeKiGcCXNzZSRuUOObkR7PGS0RA06hU9/3+RaDviw313JP59Sj1tmRTv4Mj8p9Nb37mdFk8GslfBlkZv/5Yyit1c1XSufEaxP7cM/fBimM+dBT
gzaPLRNxSPdqkC93i6esHrs/eXfrPtqsPJ6q4bdfxdYLSgvLo+1QcMzU9IZssbR31PLINEBRPNzNmUrfgbTDy6X60VK1RczAhh4S7CJ+rR3J1RVmA650x/RZGuEmVFWQp4vEZJi9LPbWvK2t05P+NcnAryy01NALRvQ==