



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Pacific Blue
营销名称: iPhone 12 Pro Max
颜色: Pacific Blue
RAM: 6GB
序号: F2MDV7SU0D52
名称: iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Pacific Blue
IMEI: 351232991762018
IMEI2: 351232991642608
MEID: 35123299176201
Wi-Fi MAC 地址: 0c:19:f8:2d:ac:6b
内部机型: MGDA3
A型号编码: A2411
固件版本: 18.5
区域: TA/A
原产国: Foxconn Zhengzhou, China
生产日期: 202050
UUID: 00008101001255222169003A
ECID: 001255222169003A
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 已锁定
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351232991762018, 128GB

电池信息

序号:	F5D04872CXCQ4C090	生产日期:	202048
充电次数:	995	容量:	3640 / 3666 mAh
损耗程度:	1%	充电量:	51%
健康水平:	99%	温度:	31°C
Apple健康指标:	128		

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 42 41 42 32 31 45 42 00		不适用
后置摄像机	06 CA 34 03 03 72 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN80497N0A4H1HW1D		不适用
后置超宽摄像头	06 CA 74 11 18 89 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN80497U35NMR261N		不适用
后视摄像机	05 CD 52 23 08 17 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN80491SWTPKDH71E		不适用
电池	F5D04872CXCQ4C090		不适用
芯片板	F2MDV7SU0D52		不适用

排线	46 57 50 30 34 36 35 31 54 5A 32 4D 56 46 59 32 46 00	不适用
前置摄像机	30 25 01 F5 B8 14 9D 56	不适用
前置摄像机模块	DNM04810CP8N0DQ1Q	不适用
前红外摄像机	C5 04 97 61 34 09 17 FB	不适用
前红外摄像机模块	DNM04661LV4N9645L	不适用
LCD	G9N0487NH6XMRY1AV+A1000000 000000000210+FXG032512QCN77 F7H+370512570001340010356002 63+000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 00000000000000HY6H47100R5M H7A0000112	不适用
LCD-玻璃	FXG032512QCN77F7H+37051257 000134001035600263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 42 41 42 32 31 45 42 00	不适用
MLB	F3X0503018CPV1KA	不适用
未加工面板	G9N0487NH6XMRY1AV+A1000000 000000000210+FXG032512QCN77 F7H+370512570001340010356002 63+000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 00000000000000HY6H47100R5M H7A0000112	不适用
振动器电动机	GH9049492TUM8RWAM+ZT5BC1	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间： 00:06:17

报告详细信息

报告 UUID： 6e01f411-a55b-406c-b684-44218d699df5
报告日期： 2025-05-29 16:08:29 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名：

U6pTeTxLZStu0et6RtosdbXrDJU9Kc+DJ9HfPgrTHSJ8ZegLmSeZbhn8WJ+DgNuCQeqll5yip0J/H2BYvGDY92HZKVBXOWDRA2c57mNKnsIB9wtAPzFLpSAydlNp1I2ChIARlRe+AXU6bkmlHdFDVlIQ93B+HiXW9AW/1dc2qh5lig
eoNxYdaVy/Fc+gtjrvpxAjvEIS6IEimWkCQNoXhsKFTrd1PNNKc1ws3rhhQv4oXTPCHJD0EX5gKgJouVc6A69iHNBm0pY5lpyRwhvCScgwAB/YFFAMtQsLY9nwAcnjajtEcdpMrrs1JQsIG5XiDAYATf+BmJk8r02fw9hg==

