



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple
营销名称:	iPhone 14 Pro
颜色:	Deep Purple
RAM:	6GB
序号:	JFH2J2THPV
名称:	iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple
IMEI:	351020626437407
IMEI2:	351020626032232
Wi-Fi MAC 地址:	54:eb:e9:14:3f:f0
内部机型:	MQ0G3
A型号编码:	A2890
固件版本:	18.6.2
区域:	TA/A
UUID:	00008120001C025A0E3B401E
ECID:	001C025A0E3B401E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:351020626437407, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466891004606958, ICCID: 89886891000106169418, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y142533UU18FLAM	供应商:	F
生产日期:	202142	充电次数:	0
容量:	3410 / 3181 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	66%	健康水平:	100%
温度:	31°C	Apple健康指标:	81

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 45 38 34 34 37 36 36 42 00		不适用
后置摄像机	26 D1 95 06 03 82 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82464D4DV12J519		不适用
后置超宽摄像头	22 CC 53 02 04 38 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82433XK871M2K3W		不适用
后视摄像机	24 D0 04 21 21 31 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF249194S915F970		不适用
电池	F8Y142533UU18FLAM		不适用
芯片板	JFH2J2THPV		不适用
前置摄像机	94 02 04 50 CA 24 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W24670CRW1CX74G		不适用

前红外摄像机	C5 24 D1 59 24 94 FD EA	不适用
前红外摄像机模块	HNQ25223AJ615F6US	不适用
LCD	G9P2464Y39814YCAX+A10000000 000000002B0+GR9229316DP1TR J9F000000000000000000000000000000 00+2463Z0000000PH000000JCB4 BD1472YO000000000000000000000000 00000000000000PZHC3K4110JSF RS9A0013012	不适用
LCD-玻璃	GR9229316DP1TRJ9F00000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 45 38 34 34 37 36 36 42 00	不适用
MLB	G2C25350H4D1JTJC	不适用
未加工面板	G9P2464Y39814YCAX+A10000000 000000002B0+GR9229316DP1TR J9F000000000000000000000000000000 00+2463Z0000000PH000000JCB4 BD1472YO000000000000000000000000 00000000000000PZHC3K4110JSF RS9A0013012	不适用
振动器电动机	GH72473A7AL1FMM8K+XPB2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.6.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.19'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:06:26

报告详细信息

报告 UUID: 1d811965-3ea3-406e-9daf-7e1f5664351b
报告日期: 2025-09-19 19:01:45 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9
数字签名:

rTTF/gC09hNv0+dSwksdhVug8ZfeBXYUK++tvYuhmmJUGIbZBgtPeu3r0pLJqgLrSeXZ0MUjQPUEvQPLGLkaEjzlg/FVUEv7k/XPOBoCsACaTcVzTtXtbcUQXYSllqFEuLbTZRUwRjMIXsurqPKiVlantZNPeskgJwQ24JYyLsQpX
d7F+IQGkXRJWqDxLkuqu2cMq7lEokdVabRYPDjmc1eL/nlGOFzu+1jBsWET4DaS27dPGiF+Xc0HVaH2Z4rp0DKi0Hh2m7puoVKcdBoOLgh3NZ44YDKiTsSzNKsYkKzbqzKPKHBPens5GHoqJDWly3f30gX3C0NRTu13AxEA==