



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
营销名称:	iPhone 13
颜色:	Starlight
RAM:	4GB
序号:	GFHXPPWR7V
名称:	iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
IMEI:	357846857749324
IMEI2:	357846857586890
MEID:	35784685774932
Wi-Fi MAC 地址:	04:99:bb:98:30:ff
内部机型:	MLPG3
A型号编码:	A2633
固件版本:	15.4.1
区域:	TA/A
UUID:	0000811000121C502113801E
ECID:	00121C502113801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:357846857749324, 128GB

电池信息

序号:	FG921560C6618FMAV	生产日期:	202215
充电次数:	458	容量:	2770 / 3208 mAh
损耗程度:	14%	充电量:	41%
健康水平:	86%	温度:	31°C
Apple健康指标:	172		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	031063E22804		不适用
后置摄像机	08 33 0B 00 00 F9 0C 33		不适用
后置摄像机模块	GCF20920BVWQ59TBE		不适用
后置超宽摄像头	0C 00 00 00 00 00 00 51		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM21321NS60V4K2D		不适用
电池	FG921560C6618FMAV		不适用
芯片板	GFHXPPWR7V		不适用
排线	46 57 50 32 30 38 37 30 4A 34 4B 51 39 34 38 43 50 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FE 58 29 7F AB		不适用
前置摄像机模块	DNM216216MZ0KG17K		不适用
前红外摄像机	C5 15 11 59 45 8C F3 FF		不适用

前红外摄像机模块	DN821061S7HQ1Q9NM	不适用
LCD	G9Q2146M9MHPR5QA1+A2000000000000000221+GLD208218H717VP93+0A016258000130001081588263+2145H0000000Q3000000AC3EH40748BJ0000000000000000000000000000AY6K1177AHXNJ4A0002012	不适用
LCD-玻璃	GLD208218H717VP93+0A01625800130001081588263	不适用
光传感器	031063E22804	不适用
MLB	G2C222106330X7LB	不适用
未加工面板	G9Q2146M9MHPR5QA1+A2000000000000000221+GLD208218H717VP93+0A016258000130001081588263+2145H0000000Q3000000AC3EH40748BJ0000000000000000000000000000AY6K1177AHXNJ4A0002012	不适用
Savage	50 61 0B AC C5 15 11 59 45 8C F3FF 06 14 85 70 15 3F 0E 0C	不适用
振动器电动机	FTN208360UE03398U+MQA1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 15.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.19'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间： 00:06:02

报告详细信息

报告 UUID： 7e0cd284-1d54-4bba-93dd-fa483034f09f
报告日期： 2025-10-01 09:15:46 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9
数字签名：

GwE/TfPxoqZlZMqkm+5hLsl/S921GzwZ9cP8FelrZa3jdjwJ/vNxBg6KTbLNjwPycNp788bK/WTJOrIPDZVvKRH7KtLpyS1cdw8GXW/+0DmeS80vYDNZKFr2DF1Hcl5zzczhhv8SGo5AbE89a28vby5uJ/ZRfNXnha+vywOsjO7d6bj4X5gna8Usc9if0FyVGnyaDOAraAXhv+KaJM9qXmdWXTsBa72DQxc2PvG BP9iPsJtkTF2QTzfhWF4PNKnFy7JzbS20xHi+LfixQHtEHChWLUJnrALEfityGleprjA/WyAv7mdAy/kYjM84uEJvLqulPwc7X/rVp6c5FFJWg==