



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商：Blancco

擦除技师：QC001

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Sierra Blue

营销名称：iPhone 13 Pro

颜色：Sierra Blue

RAM：6GB

序号：JN66C6XF27

名称：iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Sierra Blue

IMEI：359663601032180

IMEI2：359663601403613

MEID：35966360103218

Wi-Fi MAC 地址：ac:49:db:a9:11:3b

内部机型：MLVP3

A型号编码：A2638

固件版本：17.6.1

区域：TA/A

UUID：00008110000805612242801E

ECID：000805612242801E

EID：89049032007008882600088138760475

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:359663601032180, 256GB

电池信息

序号：F5D1324CP7S13RK8H

生产日期：202132

充电次数：735

容量：2613 / 3076 mAh

损耗程度：16%

充电量：52%

健康水平：84%

温度：30°C

Apple健康指标：187

设备组件

所有已验证的组件：		通过
组件	当前	原件
环境光传感器	30 33 31 38 32 36 46 46 31 36 37 32 00	与原件相同
后置摄像机	12 6A 13 02 03 74 00 00	不适用
后置摄像机模块	DN81341AHA9Q1NMAS	不适用
后置超宽摄像头	13 6A 14 21 20 07 00 00	不适用
后置超宽摄像头模块	GCF1354CZH602J01V	不适用
后视摄像机	11 CA 99 22 21 64 00 00	不适用
后视摄像机模块	GCF13245004KGRP4M	不适用
电池	F5D1324CP7S13RK8H	不适用
芯片板	JN66C6XF27	不适用
排线	46 57 50 31 32 37 34 5A 4D 58 33 51 39 34 38 44 57 00	不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 13 17 6A 4C	不适用

前置摄像机模块	DNM131151FJQ7H537	不适用
前红外摄像机	C5 14 18 65 54 0B FF 0D	不适用
前红外摄像机模块	DN81347ADQBQ1QC34	不适用
LCD	G9N1331X6HQPQCKA9+A200000 0000000000141+FXC129616FB17 VP94+0500328500013900112060 6263+00000000000000000000IB 82D41500SK0000000000000000 000000000000000000LCLJ274H NQSNL8A0002002	不适用
LCD-玻璃	FXC129616FB17VP94+050032850 00139001120606263	不适用
光传感器	30 33 31 38 32 36 46 46 31 36 37 32 00	不适用
MLB	G2C13720DZW0X3X8	不适用
未加工面板	G9N1331X6HQPQCKA9+A200000 0000000000141+FXC129616FB17 VP94+0500328500013900112060 6263+00000000000000000000IB 82D41500SK0000000000000000 000000000000000000LCLJ274H NQSNL8A0002002	不适用
振动器电动机	GH7127577EF074283+XAP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 17.6.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.15'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:18:17

报告详细信息

报告 UUID： e75f6cd2-ee18-4b5e-815d-f9f095b71aed
报告日期： 2024-11-14 02:39:43 (+0000)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5.1
数字签名：

fnJgo3vv14nWJ+mObHhUn3Zesd+RsR+DWgEjownhWe1CXISUQW2YMEh2Zsnr4IK4R595bcJslflqcREvr0FrYX1fy/fVbmWzG+rNmeJXRDqa2xHZbseiW9/liIzNaqR4Az7y/KsCpPMk0ar7oSy4P3SrbxP0PN136p00u4Gje+xum1hnWV9pvjde1NrcJuxB/Te8nuBkbbYhCoTVSfcdVmvggQnR9jFM0n2LGcA9pHU2L9xRqTycdnjgtC63qYxkFWVLEJqWLMYStzDyppP0b78xpW81cuiRLJg66XXPtoQFCkFIYLNyHLeXxELen0mJ+IUDFEY5284pl9rhcSiKgQ==

