



# 硬件报告

## 客户详细信息

### 运营商详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
 机箱类型: Mobile Device  
 机型: iPhone 17 Pro 5G 256GB Deep Blue  
 营销名称: iPhone 17 Pro  
 颜色: Deep Blue  
 RAM: 12GB  
 序号: CQ0X4VJ95M  
 名称: iPhone 17 Pro 5G 256GB Deep Blue  
 IMEI: 358829569338882  
 IMEI2: 358829568246318  
 Wi-Fi MAC 地址: 94:89:78:7d:40:a2  
 内部机型: MG8J4  
 A型号编码: A3523  
 固件版本: 26.0.1  
 区域: ZP/A  
 UUID: 00008150001968D83A02401C  
 ECID: 001968D83A02401C  
 EID: 89049032020008884800234099517570  
 查找我的iPhone: 解锁 (硬件)  
 MDM状态: 解锁  
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:358829569338882, 256GB

## 电池信息

序号:	F5DHLA00E4Q0001619	充电次数:	18
容量:	3978 / 3945 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	82%	健康水平:	100%
温度:	35°C	Apple健康指标:	76

## 设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	39 37 31 30 30 45 39 34 36 42 38 38 00		不适用
后置摄像头模块	DN8HL10E07B0000RYQ		不适用
后置超宽摄像头模块	GCFHKP0N7ZB0000R9R		不适用
后视摄像机模块	DN8HKQ09L2C0000JS5		不适用
电池	F5DHLA00E4Q0001619		不适用
芯片板	CQ0X4VJ95M		不适用
前置摄像头模块	GCFHL40DRYM0000QAL		不适用
前红外摄像机模块	HNQHL402Q0F0000P8F		不适用
LCD	G9NHLCW84AL0000L4B+A+A100 000000000000100+FXTHKR00S2 Z00013SY+900000000000000000000000 000000+5376F0000000QQ000000I		不适用

	F9BE41762B7S0000000A0000000 110000000QF000NRHDEN33401Y XGMDA0002000	
LCD-玻璃	FXTHKR00S2Z00013SY+9000000 0000000000000000000	不适用
光传感器	39 37 31 30 30 45 39 34 36 42 38 38 00	不适用
MLB	G2CHLT01RZL0000X9J	不适用
未加工面板	G9NHLCW84AL0000L4B+A+A100 000000000000100+FXTHKR00S2 Z00013SY+900000000000000000000 000000+5376F0000000QQ000000I F9BE41762B7S0000000A0000000 110000000QF000NRHDEN33401Y XGMDA0002000	不适用
振动器电动机	GH9HLH30CKX0000URN+93DBC	不适用

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
 操作系统版本: 26.0.1  
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		
<b>总体:</b>	<b>成功</b>		

测试时间: 00:05:18

## 报告详细信息

报告 UUID: 88d11680-3757-4100-9cd1-0ee40a490087  
 报告日期: 2025-11-07 10:45:13 (+0800)  
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.3  
 数字签名: e8xk/XTCUizku4QezxHX3Ng1i8swBQfVQP+KYJHODyqji+jg+Ayict6/Fo1BaZ/BXTlw/kDz/Q9n2CGhpqZxqaplhU2isNI2LAsJZBI4EUcwtK97cqusd3YPMQQJ5iGFebGt8pkH0S8iGY94TUVEYA6VzW9kP17cWNILN6o1GLcSz7bWUMw95kyeCo/vzZYUlf/w7L/k7ZAHCpdpsE9y2svuz4zXppBmpaz+hHP1gWg9fkoPokyyrVqL0xlgfrfyU7wFUCvYt2ruLXbNuTdm2hQa0SXpeux42Ak8pSg/NrlMEjuu0nWslZWTojuLkQPrmyfJKtnkDpK+WOA==

---

操作员

监察员