



# 硬件报告

## 客户详细信息

### 运营商详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商:

Apple, Inc.

机箱类型:

Mobile Device

机型:

iPhone XS Max GSM+CDMA 256GB Gold

营销名称:

iPhone XS Max

颜色:

Gold

RAM:

4GB

序号:

C39X930GKPH6

名称:

iPhone XS Max GSM+CDMA 256GB Gold

IMEI:

357290090470119

IMEI2:

357290090659216

MEID:

35729009047011

Wi-Fi MAC 地址:

38:53:9c:86:d8:1b

内部机型:

MT552

A型号编码:

A2101

固件版本:

18.7.1

区域:

TA/A

原产国:

Foxconn Shenzhen, China

生产日期:

201835

UUID:

00008020000D459A0250003A

ECID:

000D459A0250003A

查找我的iPhone:

解锁 (硬件)

MDM状态:

解锁

磁盘:

未知供应商, 序号: IMEI:357290090470119, 256GB

SIM卡:

IMSI: 466011204743042, ICCID: 89886012137847637248, 插槽: 1

## 电池信息

序号:

F8Y833224B8JPJY7W

供应商:

F

生产日期:

201833

充电次数:

0

容量:

3332 / 3156 mAh

损耗程度:

0%

充电量:

86%

健康水平:

100%

温度:

35°C

Apple健康指标:

238

## 设备组件

所有已验证的组件:

通过

组件

当前

原件

与原件相同

环境光传感器

33 45 2D 31 30 37 45 30 41 30 41

不适用

00

后置摄像头

10 25 01 80 27 17 10 29

不适用

后置摄像头模块

DNL83114FGVJ5XN6G

不适用

后视摄像头

10 25 01 80 0D 7E 83 28

不适用

后视摄像头模块

DNL82966Y88J5Y47N

不适用

电池

F8Y833224B8JPJY7W

不适用

芯片板

C39X930GKPH6

不适用

排线

46 57 50 38 30 38 31 44 41 30 41

不适用

48 36 43 57 33 36 00

前置摄像机	28 28 B1 7A 59 28 F4 CA	不适用
前置摄像机模块	F0W833209WAJH865Y	不适用
前红外摄像机	C5 74 D2 4D 35 07 F2 0C	不适用
前红外摄像机模块	F6D82921U2FJDHN8P	不适用
LCD	FXC8246CDRBJLQ9U+13907086 673161076692756913+G9N8307S HCTJ4F8AA+A10000000000000000 100+8307C5F7J6F0WN000MPBG ND82352TRYKDRJ118600G062A3 DTWQD7103LB00332H0R60C842 1C2A8251U42SBB8751DTTG4C	不适用
LCD-玻璃	FXC8246CDRBJLQ9U+13907086 673161076692756913	不适用
光传感器	33 45 2D 31 30 37 45 30 41 30 41 00	不适用
MLB	G2C83430810JJ057	不适用
NVME	0b2000dc20dc4279	不适用
未加工面板	FXC8246CDRBJLQ9U+13907086 673161076692756913+G9N8307S HCTJ4F8AA+A10000000000000000 100+8307C5F7J6F0WN000MPBG ND82352TRYKDRJ118600G062A3 DTWQD7103LB00332H0R60C842 1C2A8251U42SBB8751DTTG4C	不适用
iOS附件	2D0337CD93748077F7463523085 0913E	不适用

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
 操作系统版本: 18.7.1  
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: **成功**

测试时间: 00:07:55

## 报告详细信息

报告 UUID: af44abc8-8b08-46e6-b331-dd3dc2d159fe  
 报告日期: 2025-11-05 13:49:44 (+0800)  
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.2  
 数字签名:

sHXIWVnrgdbpOZMZjrlDXzOzbettOsg5gl8DHFuUOmqKGZGZL8BpQ1PsWXyuivuFyj03ZhlB2peg0Ft7CcVrHYRu/gYAXYFVdwSrhrBVVY0yLi5dHVYej8hAerz5XmDf1fgjCXrQ9E8LIT6xr0Mz79Eky+UojEtveEC27EGirmz3N  
 /7nOf0EURhZjC2KMHeKXJu332BFgY5uc7m1RgKqwtz8SJp74igwqnuto/ZgwOrw+p7UURPkoDnphucuWd3r7ngTa2FDnlD3dreRHEhNLK+v+clKD+q0BpUbJcLKT7qP26l0mXRK7yaacBt60tR14UhBzDPYCfcZ7BQQ==

---

操作员

---

监察员