



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 256GB Gold
营销名称:	iPhone 12 Pro Max
颜色:	Gold
RAM:	6GB
序号:	G6TDT0160D55
名称:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 256GB Gold
IMEI:	356730116575426
IMEI2:	356730116103823
MEID:	35673011657542
Wi-Fi MAC 地址:	a8:81:7e:9f:6d:76
内部机型:	MGDE3
A型号编码:	A2411
固件版本:	18.4.1
区域:	TA/A
原产国:	Foxconn Shenzhen, China
生产日期:	202049
UUID:	00008101001104543E92001E
ECID:	001104543E92001E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:356730116575426, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466977005050649, ICCID: 89886972310701327333, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D0443C8CQQ4C091	生产日期:	202044
充电次数:	1225	容量:	3403 / 3666 mAh
损耗程度:	8%	充电量:	52%
健康水平:	92%	温度:	33°C
Apple最大容量 (UI):	93%	Apple健康指标:	148

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 41 31 30 30 31 42 39 00		不适用
后置摄像机	04 6C 95 03 08 19 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN80475LKRTH1HW18		不适用
后置超宽摄像头	06 D3 11 04 02 99 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN80462DDRHRMR261G		不适用
后视摄像机	04 CC 97 06 04 62 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN80476QKV6KDH719		不适用
电池	F5D0443C8CQQ4C091		不适用

芯片板	G6TDT0160D55	不适用
排线	46 57 50 30 34 35 33 4C 59 31 33 4D 56 46 59 34 44 00	不适用
前置摄像机	30 25 01 F5 91 52 29 71	不适用
前置摄像机模块	DNM03340ZXFNDQ3D	不适用
前红外摄像机	C5 04 16 65 35 02 04 06	不适用
前红外摄像机模块	DNM04150NQUN9646R	不适用
LCD	G9Q0476SHKUMRY1AH+A100000 0000000000220+FXV03971Y72N77 F96+390632560001330010895952 63+000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 0000000000000000LYHH453G6N5M L9A0000112	不适用
LCD-玻璃	FXV03971Y72N77F96+3906325600 0133001089595263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 41 31 30 30 31 42 39 00	不适用
MLB	G2C049100R4PV1MA	不适用
未加工面板	G9Q0476SHKUMRY1AH+A100000 0000000000220+FXV03971Y72N77 F96+390632560001330010895952 63+000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 0000000000000000LYHH453G6N5M L9A0000112	不适用
振动器电动机	GH9047553Z1M8RWAC+XP5CC1	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:06:17

报告详细信息

报告 UUID: ae44a529-1c14-432e-b7aa-8585645b91ae
报告日期: 2025-05-19 09:35:23 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

IjWpY0QA3CD+t/iVEQxuvbrqcrfSKlQq0Ej6tkeLaLU083JUxxds/mAeFvF+lCP7Lr8XE5Q5k88oIRVT0d66e9bt7x/5/maeDDwQGFUB9456b8B/IQ9zEmHpKZE8Sw2CVvWPkSDNad8sAhLbVd4KzHHebsYT57z0kcZgtdnqc++SG1wfoE+ogxurK7J3ED+ZgSXmpca5E9ZF2FNYzjRI63qbcFLud64NLDuGUbpzi2yn8gYC4MG5ZSoTGVUTYMDfu0xlCoS8rhnD4zCpslYmQCw5iacmvplNjdtbu/oUEglAvkz5PbYnPhXaq+/LUxBuLvdu8BoAMwwg==

操作员

监察员